

Öffentliche Warnung

Handbedienteil Heidelberg RS

An Handbedienteilen für Gas und Bremse des Modells Heidelberg Typ RS kann es zu einem Ermüdungsbruch in der Umlenkplatte kommen, was zum Ausfall der Bremsfunktion führen kann.

Flensburg, 6. August 2020. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) warnt vor möglichen Ermüdungsbrüchen an Handbedienteilen des Typs

Heidelberg RS

mit der Artikelnummer

D1540.

Die Handbedienteile wurden im Zeitraum 2006 bis 2012 gefertigt. Beim Bruch der Umlenkplatte könnte diese sich vom Grundgestell lösen, was zu einem Ausfall der Bremsfunktion führen könnte.



Quelle: Mobilcenter Zawatzky GmbH

Die Mobilcenter Zawatzky GmbH führt seit Januar 2019 einen Sicherheits-Rückruf in Europa durch. Handelspartner, die Handbedienteile der genannten Ausführung aus der entsprechenden Produktionsspezifikation vom Hersteller erworben haben, wurden schriftlich aufgefordert, die Käufer dieser Handbedienteile über den Rückruf zu informieren bzw. die Kontrolle und ggf. den Austausch der Handbedienteile vornehmen zu lassen.

Da der Verbleib einiger Handbedienteile bisher jedoch nicht geklärt werden konnte, wird diese Warnung veröffentlicht.

Sofern Sie an Ihrem Fahrzeug ein Handbedienteil der genannten Ausführung montiert haben, wenden Sie sich bitte umgehend an die Werkstatt bzw. an den Handelspartner, bei dem Sie das Handbedienteil erworben haben oder an den Hersteller.

Weiterreichende Informationen erhalten Sie beim Hersteller unter:

Tel.: 06226-9217-0

E-Mail: support_HDRS@zawatzky.de

Ansprechpartner Pressestelle KBA: Stephan Immen, Telefon: +49 461 316-1293