

KBA-Pressemitteilung Nr. 35 / 2006

Öffentliche Warnung

Speichen bei Leichtmetallrädern des Typs WB 75016 können brechen

Flensburg, den 09.11.2006. Das Kraftfahrt-Bundesamt warnt vor der Benutzung von Leichtmetallrädern des Typs WB 75016, Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) Nr. 45580 des Herstellers SMC Automotive GmbH (SMC).



Es wurde festgestellt, dass die Festigkeit dieser Räder unter Umständen **nicht** ausreichend ist. Dies kann dazu führen, dass Speichen des Rades brechen bis hin zur Zerstörung des Leichtmetallrades. Wenn dieser Fall eintritt, kann der Fahrzeuglenker die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.

Wie erkennen Sie solche Leichtmetallräder und wie sind diese gekennzeichnet?

Betroffen sind nur Leichtmetallräder des Typs WB 75016 (Artikelnummer: 10379) ab dem Produktionsdatum November 2004 (11/04) bis einschließlich 2006. Die Leichtmetallräder sind auf der Vorderseite am Reifenventil gekennzeichnet mit dem eingegossenen Typzeichen

KBA 45580



und auf der Rückseite mit dem Typ

WB 75016

und dem Produktionsdatum, das wie folgt zu erkennen ist: Auf der Rückseite der Felge befindet sich eine Zahl, z. B. 04, 05 oder 06 mit einem danebenliegenden Gitternetz. In diesem Gitternetz sind in den Feldern Punkte eingegossen, die auf den Fertigungsmonat schließen lassen, z. B. 04 plus 11 Punkte = November 2004. Falls Ihre Felge November 2004 oder später aufweist, fällt das Produkt in diese Aktion.



Wer eine solche Felge besitzt, erhält weitere Informationen über den Ablauf der Rückrufaktion und den kostenlosen Austausch der betroffenen Leichtmetallräder ggf. auf der Internetseite von **SMC**

www.smcwheels.de

oder unter der Telefonnummer:

0 71 83 / 30 59 50

Ansprechpartner: Stephan Immen (04 61 / 3 16 – 12 93)