

Öffentliche Warnung

THULE Rapid Fixpoint XT Kit Dachträgersystem kann sich vom Dach des Fahrzeugs lösen

Flensburg, 5. März 2021. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) warnt vor der Benutzung des **THULE Rapid Fixpoint XT KIT mit den Modellnummern 3049, 3073, 3123, 3130, 3136 und 3144**. Das genannte Produkt zur Befestigung von Dachträgersystemen für bestimmte Fahrzeugmodelle (s. Tabelle) wurde im Zeitraum ab dem 16. Dezember 2019 bis zum 13. März 2020 verkauft. Thule führt für diese Produkte einen freiwilligen Rückruf durch.

Auf Grund einer defekten Schraubencharge könnte es zu einer nicht ordnungsgemäßen Sicherung des Dachträgersystems am Fahrzeug kommen. Es besteht die Gefahr, dass sich das Dachträgersystem unter bestimmten Umständen vom Fahrzeug teilweise oder vollständig lösen könnte.



Quelle: Thule Sweden AB

Das Thule Rapid Fixpoint XT Kit wurde über den Zubehörmarkt von Thule Vertragshändlern vertrieben.

Betroffen sind Thule Rapid Fixpoint XT Kits für folgende Fahrzeugmodelle:

THULE RAPID FIXPOINT XT KITS		CAR FIT				
Art.nr.	Product name	Manufacture	Model	Type	Model year	
183049	Kit 3049 Fixpoint XT	MERCEDES	C-Class (W204)	4-dr Sedan	2014-2017	
		MERCEDES	C-Class	2-dr Coupé	2011-2015	
		MERCEDES	E-Class (C207)	2-dr Coupé	2009-2016	
		MERCEDES	E-Class (W212)	4-dr Sedan	2009-2016	
		MERCEDES	CLS	Shooting Brake (X218), 5-dr Estate		2012-2018
		MERCEDES	CLS (C218)	4-dr Coupé	2010-2018	
183073	Kit 3073 Fixpoint XT	TOYOTA	Avensis	5-dr Estate	2009-2020	
183123	Kit 3123 Fixpoint XT	FORD	Transit Custom	4-dr Van	2013-2020	
		FORD	Toumeo	5-dr Bus	2013-2020	
183130	Kit 3130 Fixpoint XT	TESLA	Model S	5-dr Hatchback (With glass roof)	2013-2015	
183136	Kit 3136 Fixpoint XT	MERCEDES	C-Class (W205)	4-dr Sedan	2014-2020	
		MERCEDES	C-Class	2-dr Coupé	2016-2020	
183144	Kit 3144 Fixpoint XT	FIAT	Fullback	2-dr Extended Cab	2016-2020	
		FIAT	Fullback	4-dr Double Cab	2016-2020	
		MINIBUS	L200	2-dr Club Cab	2016-2020	
		MINIBUS	L200	4-dr Double Cab	2015-2020	
		MINIBUS	Triton	2-dr Club Cab	2016-2020	
		MINIBUS	Triton	4-dr Double Cab	2015-2020	

Quelle: Thule Sweden AB

Die Händler und Servicepartner wurden im April 2020 über den Rückruf informiert und zu einem Umtausch der betroffenen Fixpoint Kits aufgerufen. Jedoch konnten diese Fixpoint Kits bisher nicht vollständig aufgefunden werden.

Das KBA fordert alle Nutzerinnen und Nutzer dieser Thule Rapid Fixpoint XT Kits auf, diese vor einer Mangelbeseitigung nicht mehr zu nutzen.

Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an die Thule Group unter fixpointxkits@thule.com. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

<https://www.thule.com/de-de/product-recall/thule-fixpointxt-kit-recall>

Ansprechpartner Pressestelle KBA: Stephan Immen, Telefon: +49 461 316-1293