

Freitag, 30.06.2022

Anlage 6.1: Verwendungsbereich SK-SCR-Retrofit 001

- |                                                     |                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (a) Fahrzeughersteller:                             | siehe nachfolgende Liste                                       |
| (b) Handelsbezeichnung der Fahrzeuge:               | siehe nachfolgende Liste                                       |
| (c) Typgenehmigungsnummern:                         | siehe nachfolgende Liste                                       |
| (d) Baujahr:                                        | 2007 – 2015                                                    |
| (e) Motor:                                          | Motorkennungen: F1AE3481D/E/G, F1AE0481D, F1CE3481E, F1AGL411D |
| (f) Hubraum                                         | 2287cm <sup>3</sup>                                            |
| (g) Motornennleistung                               | 83KW - 109 KW                                                  |
| (h) Schadstoffklasse:                               | EURO 5                                                         |
| (i) Schalldämpfer ersetzt:                          | ja                                                             |
| (j) PMS nachgerüstet:                               | nein                                                           |
| (k) PMS ausgetauscht:                               | nein                                                           |
| (l) Typbezeichnung des NOx Minderungssystems:       | SK-SCR-Retrofit 001                                            |
| (m) Prozentuale Abweichung der Raumgeschwindigkeit: | < +/- 20%                                                      |

S.K. Handels GmbH

















S22 17342\*00

481	4136	AXX	R04	K250/5	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*0804*00	14.02.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
482	4136	AXY	R04,R18	K250/5	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0804*01	06.12.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
483	4136	AXY	R04	K250/5	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0804*00	14.02.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
484	4136	AVZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*00	14.08.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
485	4136	AVZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*05	10.02.2014	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
486	4136	AVZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*01	01.02.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
487	4136	AVZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*02	08.03.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
488	4136	AVZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
489	4136	AVZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*03	16.05.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
490	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*05	10.02.2014	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
491	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
492	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*01	01.02.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
493	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*02	08.03.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
494	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*00	14.08.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
495	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*03	16.05.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
496	4136	AZD	BI5951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1032*02	28.06.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
497	4136	AZD	BI5951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1032*00	08.08.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
498	4136	AZD	BI5951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1032*01	06.05.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
499	4136	AZE	BI5951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1032*01	06.05.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
500	4136	AZE	BI5951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1032*00	08.08.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
501	4136	AZE	BI5951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1032*02	28.06.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
502	4136	AZP	BA6502,BA7471,BA7481	3010	M1	SA	3	1	4250	96	e1*2007/46*1015*00	20.09.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
503	4136	AZP	BA6502,BA7471,BA7481	3010	M1	SA	3	1	4250	96	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
504	4136	AZQ	BA6502,BA7471,BA7481	3010	M1	SA	3	1	4250	109	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
505	4136	AZQ	BA6502,BA7471,BA7481	3010	M1	SA	3	1	4250	109	e1*2007/46*1015*00	20.09.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
506	4136	AZX	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1081*01	26.03.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
507	4136	AZY	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1081*01	26.03.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
508	4136	BAB	Hymcr Car,Compact 404...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4250	96	e1*2007/46*1102*02	27.08.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
509	4136	BAB	Hymcr Car,Compact 404...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4250	96	e1*2007/46*1102*00	26.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
510	4136	BAB	Hymcr Car,Compact 404...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4250	96	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
511	4136	BAC	Hymcr Car,Compact 404...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4250	109	e1*2007/46*1102*02	27.08.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
512	4136	BAC	Hymcr Car,Compact 404...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4250	109	e1*2007/46*1102*00	26.10.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
513	4136	BAC	Hymcr Car,Compact 404...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4250	109	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
514	4136	AEF	BUA535;-640;-650;BNA650;	2010	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0390*09	07.09.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
515	4136	AEF	BUA535;-640;-650;BNA650;	2010	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0390*10	25.01.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
516	4136	AZF	BUA535;-640;-650;BNA650;	2010	M1	SA	3	1	4000	96	e1*2001/116*0390*08	05.04.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
517	4136	AEI	BIT/BNT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	4000	96	e1*2001/116*0391*15	25.01.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
518	4136	AEI	BUT/BIT...	2020	M1	SA	3	1	4000	96	e1*2001/116*0391*15	25.01.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
519	4136	AEI	BIT/BNT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	4000	96	e1*2001/116*0391*14	23.11.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
520	4136	AEY	BUi610,-640,-650,-651,	2030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0392*09	20.07.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
521	4136	AEY	BUi610,-640,-650,-651,	2030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0392*11	25.01.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
522	4136	AEY	BUi610,-640,-650,-651,	2030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0392*10	06.10.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
523	4136	AFK	F63LG,F67LG,F67LB,F67FLB;	X250-FAK	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0879*01	12.11.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
524	4136	AFK	F63LG,F67LG,F67LB,F67FLB;	X250-FAK	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0879*00	29.12.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
525	4136	AFU	B 514,B 544,B 534 u.w.	EG/B 003	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0421*10	20.05.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
526	4136	AFU	B...SLB...T...T...CL	EG/B 003	M1	SA	3	1	4000	96	e1*2001/116*0421*13	28.09.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
527	4136	AFU	B...SLB...T...T...CL	EG/B 003	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0421*11	27.07.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
528	4136	AFU	B...SLB...T...T...CL	EG/B 003	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0421*12	27.01.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
529	4136	AGY	H69 GL	F3	M1	SA	2	1	4000	96	e13*2007/46*0199*04	05.12.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
530	4136	AGY	H69 GL	F3	M1	SA	2	1	4000	96	e13*2007/46*0199*03	17.10.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
531	4136	AKH	D65LBM,D69LM,L71LM.....	X250-HAK	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0832*01	06.12.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
532	4136	AKH	F65LBM,F69LM,F73LU.....	X250-HAK	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0832*00	31.10.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
533	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
534	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0328*06	07.01.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
535	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
536	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
537	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
538	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0328*05	08.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
539	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0328*05	08.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
540	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0328*06	07.01.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
541	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0328*03	30.08.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
542	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0328*04	05.03.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
543	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0328*04	05.03.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
544	4136	ARV	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0680*03	25.03.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
545	4136	ARV	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0680*01	22.09.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
546	4136	ARV	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1									

S22 17342\*00

550	4136	ATX	B...S.L.B...T...T...CL	EG/B 003	M1	SA	3	1	4000	109	e1*2001/116*0421*13	28.09.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
551	4136	ATX	B...S.L.B...T...T...CL	EG/B 003	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2001/116*0421*12	27.01.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
552	4136	ATX	B...S.L.B...T...T...CL	EG/B 003	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2001/116*0421*11	27.07.2011	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
553	4136	ATZ	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0770*00	21.07.2011	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
554	4136	ATZ	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0770*01	08.03.2012	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
555	4136	ATZ	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0770*02	10.10.2012	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
556	4136	AUA	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0770*02	10.10.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
557	4136	AUA	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0770*01	08.03.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
558	4136	AUA	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0770*00	21.07.2011	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
559	4136	AUH	R17	K250/4	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0725*02	10.10.2012	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
560	4136	AUH	R17	K250/4	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0725*01	09.03.2012	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
561	4136	AUH	R17	K250/4	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0725*00	09.09.2011	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
562	4136	AUI	R17	K250/4	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0725*02	10.10.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
563	4136	AUI	R17	K250/4	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0725*00	09.09.2011	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
564	4136	AUI	R17	K250/4	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0725*01	09.03.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
565	4136	AUK	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0680*03	25.03.2013	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
566	4136	AUK	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0680*01	22.09.2011	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
567	4136	AUK	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0680*02	11.10.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
568	4136	AVG	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
569	4136	AVG	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0328*04	05.03.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
570	4136	AVG	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0328*05	08.10.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
571	4136	AVG	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0328*03	30.08.2011	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
572	4136	AVG	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
573	4136	AVG	BUI...	3030	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0328*06	07.01.2013	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
574	4136	AVM	R59	K250/2	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0769*00	22.07.2011	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
575	4136	AVM	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0769*01	28.06.2012	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
576	4136	AVM	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0769*01	28.06.2012	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
577	4136	AVN	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0769*01	28.06.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
578	4136	AVN	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0769*01	28.06.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
579	4136	AVN	R59	K250/2	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0769*00	22.07.2011	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
580	4136	AVQ	BIT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	4000	109	e1*2001/116*0391*15	25.01.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
581	4136	AVQ	BIT/BNT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	4000	109	e1*2001/116*0391*15	25.01.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
582	4136	AVC	BIT/BNT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	4000	109	e1*2001/116*0391*14	23.11.2011	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
583	4136	AVY	BUA535;-640;-650;BNA 650;	2010	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2001/116*0390*10	25.01.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
584	4136	AVY	BUA535;-640;-650;BNA 650;	2010	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2001/116*0390*09	07.09.2011	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
585	4136	AWA	R21 (Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0768*00	30.08.2011	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
586	4136	AWA	R21 (Knaus);R04 (Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0768*01	14.03.2012	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
587	4136	AWA	R21;R18;R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0768*02	15.01.2013	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
588	4136	AWB	R21;R18;R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0768*02	15.01.2013	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
589	4136	AWB	R21 (Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0768*00	30.08.2011	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
590	4136	AWB	R21 (Knaus);R04 (Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0768*01	14.03.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
591	4136	AWE	F65LBM,F69LM,F73LJ...	X250-IFAK	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0832*00	31.10.2011	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
592	4136	AWE	D65LBM,D69LM,L71LN....	X250-IFAK	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0832*01	06.12.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
593	4136	AWT	H69 GL	F3	M1	SA	2	1	4000	109	e13*2007/46*0199*04	05.12.2011	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
594	4136	AWT	H69 GL	F3	M1	SA	2	1	4000	109	e13*2007/46*0199*03	17.10.2011	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
595	4136	AXC	F60LG,F63LG,F65LBM,F67LG	X250-FAK	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0879*00	29.12.2011	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
596	4136	AXC	F60LG,F63LG,F65LBM,F67LG	X250-FAK	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0879*01	12.11.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
597	4136	AXX	R04	K250/5	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0804*00	14.02.2012	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
598	4136	AXX	R04;R18	K250/5	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0804*01	06.12.2012	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
599	4136	AXY	R04	K250/5	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0804*00	14.02.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
600	4136	AXY	R04;R18	K250/5	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0804*01	06.12.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
601	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1021*00	14.08.2012	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
602	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1021*02	08.03.2013	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
603	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1021*01	01.02.2013	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
604	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
605	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1021*03	16.05.2013	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
606	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*1021*02	08.03.2013	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
607	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*1021*01	01.02.2013	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
608	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
609	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*1021*00	14.08.2012	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
610	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*1021*03	16.05.2013	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
611	4136	AZD	BI9951;-6201;-6401;-6761;	4030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1032*01	06.05.2013	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
612	4136	AZD	BI9951;-6201;-6401;-6761;	4030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1032*02	28.06.2013	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
613	4136	AZD	BI9951;-6201;-6401;-6761;	4030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1032*00	08.08.2012	FLAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
614	4136	AZE	BI9951;-6201;-6401;-6761;	4030	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*1032*01	06.05.2013	FLAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
615	4136	AZE															

S22 17342\*00

619	4136	AZC	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	4000	109	e1*2007/46*1015*00	20.09.2012	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
620	4136	AZC	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	4000	109	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
621	4136	BAB	Hymecar,Compact 404...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4000	96	e1*2007/46*1102*02	27.08.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
622	4136	BAB	Hymecar,Compact 404...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4000	96	e1*2007/46*1102*00	26.10.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
623	4136	BAB	Hymecar,Compact 404...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4000	96	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
624	4136	BAC	Hymecar,Compact 404...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4000	109	e1*2007/46*1102*02	27.08.2013	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
625	4136	BAC	Hymecar,Compact 404...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4000	109	e1*2007/46*1102*00	26.10.2012	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
626	4136	BAC	Hymecar,Compact 404...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4000	109	e1*2007/46*1102*02	27.08.2013	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
627	4136	AEF	BUA535;-640;-650;BNA650;	2010	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0390*10	25.01.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
628	4136	AEF	BUA535;-640;-650;BNA650;	2010	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0390*09	07.09.2011	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
629	4136	AEF	BUA535;-640;-650;BNA650;	2010	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/116*0390*08	05.04.2011	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
630	4136	AEI	BUT/BNT...	2020	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/116*0391*15	25.01.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
631	4136	AEI	BUT/BNT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/116*0391*15	25.01.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
632	4136	AEI	BUT/BNT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/116*0391*14	23.11.2011	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
633	4136	AEY	BUI610;-640;-650;-651;	2030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0392*09	20.07.2011	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
634	4136	AEY	BUI610;-640;-650;-651;	2030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0392*11	25.01.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
635	4136	AEY	BUI610;-640;-650;-651;	2030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0392*10	06.10.2011	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
636	4136	AEY	Terrestra, Profila	111	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0410*04	12.07.2011	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
637	4136	AEY	Terrestra,Integra Style	114	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0412*06	18.08.2011	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
638	4136	AFU	B 514,B 544,B 534 u.w.	EG/B 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0421*10	20.05.2011	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
639	4136	AFU	B...S.L.B...T...T..CL	EG/B 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0421*12	27.01.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
640	4136	AFU	B...S.L.B...T...T..CL	EG/B 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0421*11	27.07.2011	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
641	4136	AFU	B...S.L.B...T...T..CL	EG/B 003	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/116*0421*13	28.09.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
642	4136	AGV	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0423*11	25.09.2013	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
643	4136	AGV	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0423*10	16.05.2013	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
644	4136	AGV	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0423*09	18.09.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
645	4136	AGV	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0423*08	25.05.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
646	4136	AGV	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0423*07	11.08.2011	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
647	4136	AIR	Activa Style;Terrestra	112	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/116*0411*07	19.07.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
648	4136	AIR	Contura;Activa;Terrestra	112	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/116*0411*06	23.09.2011	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
649	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
650	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0328*06	07.01.2013	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
651	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
652	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
653	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
654	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0328*05	08.10.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
655	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0328*05	08.10.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
656	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0328*06	07.01.2013	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
657	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0328*03	30.08.2011	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
658	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0328*04	05.03.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
659	4136	ANV	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0328*04	05.03.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
660	4136	AST	Terrestra, Profila	111	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/116*0410*04	12.07.2011	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
661	4136	ATE	BUI595;-620;-640;-676	2030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/116*0392*11	25.01.2012	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
662	4136	ATE	BUI595;-620;-640;-676	2030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/116*0392*09	20.07.2011	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
663	4136	ATE	BUI595;-620;-640;-676	2030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/116*0392*10	06.10.2011	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
664	4136	ATU	Integra Style i5 660 HB	114	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/116*0412*06	18.08.2011	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
665	4136	ATX	B...S.L.B...T...T..CL	EG/B 003	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2007/116*0421*13	28.09.2012	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
666	4136	ATX	B...S.L.B...T...T..CL	EG/B 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/116*0421*11	27.07.2011	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
667	4136	ATX	B...S.L.B...T...T..CL	EG/B 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/116*0421*12	27.01.2012	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
668	4136	ATZ	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0770*00	21.07.2011	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
669	4136	ATZ	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0770*01	08.03.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
670	4136	ATZ	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0770*02	10.10.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
671	4136	AUA	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0770*02	10.10.2012	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
672	4136	AUA	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0770*00	21.07.2011	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
673	4136	AUA	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0770*01	08.03.2012	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
674	4136	AUH	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0725*02	10.10.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
675	4136	AUH	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0725*00	09.09.2011	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
676	4136	AUH	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0725*01	09.03.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
677	4136	AUH	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0725*02	10.10.2012	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
678	4136	AUI	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0725*01	09.03.2012	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
679	4136	AUI	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0725*00	09.09.2011	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
680	4136	AUY	Arto 66F/L	EG/AR005	M1	SA	2	1	3850	96	e13*2007/46*1254*01	23.03.2012	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
681	4136	AUY	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	3850	96	e13*2007/46*1254*02	18.01.2013	FlAE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
682	4136	AUZ	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	3850	109	e13*2007/46*1254*03	20.08.2013	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
683	4136	AUZ	Arto 66F/L	EG/AR005	M1	SA	2	1	3850	109	e13*2007/46*1254*01	23.03.2012	FlAE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
684	4136	AUZ	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2										

688	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0328*03	30.08.2011	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
689	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0328*04	06.03.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
690	4136	AVM	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
691	4136	AVM	R11, RS8, R59	K250/2	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0769*00	22.07.2011	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
692	4136	AVM	R11, RS8, R59	K250/2	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0769*01	28.06.2012	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
693	4136	AVM	R11, RS8, R59	K250/2	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0769*01	28.06.2012	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
694	4136	AVN	R11, RS8, R59	K250/2	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0769*01	28.06.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
695	4136	AVN	R11, RS8, R59	K250/2	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0769*01	28.06.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
696	4136	AVN	R11, RS8, R59	K250/2	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0769*00	22.07.2011	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
697	4136	AVQ	BIT/BNT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2001/116*0391*15	25.01.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
698	4136	AVQ	BIT/BNT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2001/116*0391*15	25.01.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
699	4136	AVQ	BIT/BNT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2001/116*0391*14	23.11.2011	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
700	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0423*11	25.09.2013	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*630/2012i
701	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0423*09	18.09.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
702	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0423*07	11.08.2011	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
703	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0423*08	25.05.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
704	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0423*10	16.05.2013	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*630/2012i
705	4136	AVU	Activa Style, Terresta	112	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0411*07	19.07.2012	F1CE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
706	4136	AVU	Activa Style, Terresta	112	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2001/116*0411*06	23.09.2011	F1CE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
707	4136	AVY	BUA535;-640;-650;BNA 650;	2010	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0390*10	25.01.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
708	4136	AVY	BUA535;-640;-650;BNA 650;	2010	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0390*09	07.09.2011	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
709	4136	AWA	R21 (Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0768*00	30.08.2011	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
710	4136	AWA	R21 (Knaus);R04 (Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0768*01	14.03.2012	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
711	4136	AWA	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0768*02	15.01.2013	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
712	4136	AWB	R21 (Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0768*00	30.08.2011	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
713	4136	AWB	R21 (Knaus);R04 (Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0768*01	14.03.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
714	4136	AWB	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0768*02	15.01.2013	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
715	4136	AXV	Super Sonic 1 700 SC;-SL	L	M1	SA	2	1	3850	96	e13*2007/46*1280*00	24.01.2012	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
716	4136	AXW	Super Sonic 1 700 SC;-SL	L	M1	SA	2	1	3850	109	e13*2007/46*1280*00	24.01.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
717	4136	AXX	R04	K250/5	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0804*00	14.02.2012	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
718	4136	AXX	R04;R18	K250/5	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0804*01	06.12.2012	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
719	4136	AXY	R04	K250/5	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0804*00	14.02.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
720	4136	AXY	R04;R18	K250/5	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0804*01	06.12.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
721	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*01	01.02.2013	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
722	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*00	14.08.2012	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
723	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*02	08.03.2013	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
724	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
725	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*03	16.05.2013	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
726	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*02	08.03.2013	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
727	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*00	14.08.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
728	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*01	01.02.2013	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
729	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
730	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*03	16.05.2013	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
731	4136	AZD	BI9951;-6201;-6401;-6761;	4030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1032*02	28.06.2013	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
732	4136	AZD	BI9951;-6201;-6401;-6761;	4030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1032*01	06.05.2013	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
733	4136	AZD	BI9951;-6201;-6401;-6761;	4030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1032*00	08.08.2012	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
734	4136	AZE	BI9951;-6201;-6401;-6761;	4030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1032*01	06.05.2013	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
735	4136	AZE	BI9951;-6201;-6401;-6761;	4030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1032*00	08.08.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
736	4136	AZE	BI9951;-6201;-6401;-6761;	4030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1032*02	28.06.2013	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
737	4136	AZK	Terresta;Contura;Activa	122	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1067*00	26.10.2012	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
738	4136	AZL	Terresta;Contura;Activa	122	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1067*00	26.10.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
739	4136	AZP	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/46*1015*00	20.09.2012	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
740	4136	AZP	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
741	4136	AZQ	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
742	4136	AZQ	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2007/46*1015*00	20.09.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
743	4136	AZX	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1081*01	26.03.2013	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*630/2012i
744	4136	AZX	Integra Style	124	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1081*00	26.10.2012	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
745	4136	AZY	Integra Style	124	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1081*00	26.10.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
746	4136	AZY	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1081*01	26.03.2013	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*630/2012i
747	4136	BAB	Hymecar;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/46*1102*02	27.08.2012	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*630/2012i
748	4136	BAB	Hymecar;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/46*1102*00	26.10.2012	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*692/2008i
749	4136	BAB	Hymecar;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481D	2287	350	51	715/2007*630/2012i
750	4136	BAC	Hymecar;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2007/46*1102*02	27.08.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*630/2012i
751	4136	BAC	Hymecar;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*630/2012i
752	4136	BAC	Hymecar;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2007/46*1102*00	26.10.2012	F1AE3481E	2287	350	51	715/2007*692/2008i
753	4136	AEF	BUA535;-640;-650;BNA650;	2010	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2						

S22 17342\*00

757	4136	AEI	BIT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	3700	96	e1*2001/116*0391*14	23.11.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
758	4136	AFK	F63LG;F67LG;F67LB;F67FLB;	X250-FAK	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0879*01	12.11.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
759	4136	AFK	F63LG;F67LG;F67LB;F67FLB;	X250-FAK	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0879*00	29.12.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
760	4136	AUFU	B...SLB...T...T...CL	EG/B 003	M1	SA	3	1	3700	96	e1*2001/116*0421*13	28.09.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
761	4136	AGV	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2001/116*0423*11	25.09.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
762	4136	AKH	D65LBM;D691M;L71LJ;...	X250-IFAK	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0832*01	06.12.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
763	4136	AKH	F65LBM;F69LM;F73LJ;...	X250-IFAK	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0832*00	31.10.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
764	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
765	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0328*06	07.01.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
766	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
767	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
768	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
769	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0328*04	05.03.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
770	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0328*05	08.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
771	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0328*06	07.01.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
772	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0328*05	08.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
773	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0328*03	30.08.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
774	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0328*04	05.03.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
775	4136	ATX	B...SLB...T...T...CL	EG/B 003	M1	SA	3	1	3700	109	e1*2001/116*0421*13	28.09.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
776	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
777	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0328*05	08.10.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
778	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0328*03	30.08.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
779	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0328*04	05.03.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
780	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
781	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0328*06	07.01.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
782	4136	AVQ	BIT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	3700	109	e1*2001/116*0391*15	25.01.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
783	4136	AVQ	BIT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	3700	109	e1*2001/116*0391*15	25.01.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
784	4136	AVQ	BIT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	3700	109	e1*2001/116*0391*14	23.11.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
785	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2001/116*0423*11	25.09.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
786	4136	AVY	BUA535;-640;-650;BNA 650;	2010	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2001/116*0390*10	25.01.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
787	4136	AVY	BUA535;-640;-650;BNA 650;	2010	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2001/116*0390*09	07.09.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
788	4136	AWE	F65LBM;F69LM;F73LJ;...	X250-IFAK	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0832*00	31.10.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
789	4136	AWE	D65LBM;D691M;L71LJ;...	X250-IFAK	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0832*01	06.12.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
790	4136	AXC	F60LG;F63LG;F65LBM;F67LG;	X250-FAK	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0879*01	12.11.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
791	4136	AXC	F60LG;F63LG;F65LBM;F67LG;	X250-FAK	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0879*00	29.12.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
792	4136	AZP	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3700	96	e1*2007/46*1015*00	20.09.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
793	4136	AZP	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3700	96	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
794	4136	AZQ	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3700	109	e1*2007/46*1015*00	20.09.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
795	4136	AZQ	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3700	109	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
796	4136	BAB	Hymex Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3700	96	e1*2007/46*1102*02	27.08.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
797	4136	BAB	Hymex Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3700	96	e1*2007/46*1102*00	26.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
798	4136	BAB	Hymex Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3700	96	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
799	4136	BAC	Hymex Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3700	109	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
800	4136	BAC	Hymex Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3700	109	e1*2007/46*1102*00	26.10.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
801	4136	BAC	Hymex Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3700	109	e1*2007/46*1102*02	27.08.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*630/2012i
802	4136	AEF	BUA535;-640;-650;BNA650;	2010	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2001/116*0390*10	25.01.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
803	4136	AEF	BUA535;-640;-650;BNA650;	2010	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2001/116*0390*09	07.09.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
804	4136	AEF	BUA535;-640;-650;BNA650;	2010	M1	SA	3	1	3650	96	e1*2001/116*0390*08	05.04.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
805	4136	AEI	BUT/BIT...	2020	M1	SA	3	1	3650	96	e1*2001/116*0391*15	25.01.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
806	4136	AEI	BIT/NT/NT/NT...	2020	M1	SA	3	1	3650	96	e1*2001/116*0391*15	25.01.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
807	4136	AEI	BIT/NT/NT/NT...	2020	M1	SA	3	1	3650	96	e1*2001/116*0391*14	23.11.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
808	4136	AEY	BU1E10;-640;-650;-651;	2030	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2001/116*0392*10	06.10.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
809	4136	AEY	BU1E10;-640;-650;-651;	2030	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2001/116*0392*11	25.01.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
810	4136	AEY	BU1E10;-640;-650;-651;	2030	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2001/116*0392*09	20.07.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
811	4136	AFG	Terrestra, Profila	111	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2001/116*0410*04	12.07.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
812	4136	AGY	70 GE	F3	M1	SA	2	1	3650	96	e13*2007/46*0199*06	05.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
813	4136	AGY	70 Q	F3	M1	SA	2	1	3650	96	e13*2007/46*0199*05	25.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
814	4136	AGY	60 KL	F3	M1	SA	2	1	3650	96	e13*2007/46*0199*03	17.10.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
815	4136	ARV	F69LBM;F70LD;F72LM;F73LM;	X250-FIA	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0680*02	11.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
816	4136	ARV	F69LBM;F70LD;F72LM;F73LM;	X250-FIA	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0680*03	25.03.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
817	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0766*03	08.05.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
818	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0766*02	15.02.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
819	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0766*03	08.05.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
820	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0766*02	15.02.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
821	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0766*01	23.09.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*

826	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0766*02		15.02.2012	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
827	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0766*01		23.09.2011	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
828	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0766*03		08.05.12	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
829	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0766*04		05.02.13	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
830	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0766*04		05.02.2013	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
831	4136	AST	Terrestra, Profila	111	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2001/116*0410*04		12.07.2011	F1CE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
832	4136	ASY	Adria Sonic	K	M1	SA	2		1	3650	96	e13*2007/46*1228*00		22.06.2011	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
833	4136	ASZ	Adria Sonic	K	M1	SA	2		1	3650	109	e13*2007/46*1228*00		22.06.2011	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
834	4136	ATE	BUI595,-620,-640,-676	2030	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2001/116*0392*11		25.01.2012	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
835	4136	ATE	BUI595,-620,-640,-676	2030	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2001/116*0392*10		06.10.2011	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
836	4136	ATE	BUI595,-620,-640,-676	2030	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2001/116*0392*09		20.07.2011	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
837	4136	AUK	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0680*03		25.03.2013	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
838	4136	AUK	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0680*02		11.10.2012	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
839	4136	AVB	C-Tourer T.....Malibu...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*0778*04		22.11.2013	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*630/2012i
840	4136	AVB	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*0778*01		29.05.2012	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
841	4136	AVB	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*0778*00		01.08.2011	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
842	4136	AVB	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*0778*03		12.04.2013	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*630/2012i
843	4136	AVB	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*0778*02		02.08.2012	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
844	4136	AVC	C-Tourer T.....Malibu...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0778*04		22.11.2013	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*630/2012i
845	4136	AVC	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0778*02		02.08.2012	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
846	4136	AVC	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0778*00		01.08.2011	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
847	4136	AVC	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0778*03		12.04.2012	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*630/2012i
848	4136	AVC	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0778*01		29.05.2012	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
849	4136	AVQ	BIT/BNT/BUT...	2020	M1	SA	3		1	3650	109	e1*2001/116*0391*15		25.01.2012	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
850	4136	AVQ	BIT/BUT...	2020	M1	SA	3		1	3650	109	e1*2001/116*0391*15		25.01.2012	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
851	4136	AVQ	BIT/BNT/BUT...	2020	M1	SA	3		1	3650	109	e1*2001/116*0391*14		23.11.2011	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
852	4136	AVY	BUA535;-640;-650;BNA 650;	2010	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2001/116*0390*10		25.01.2012	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
853	4136	AVY	BUA535;-640;-650;BNA 650;	2010	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2001/116*0390*09		07.09.2011	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
854	4136	AWT	70 Q	F3	M1	SA	2		1	3650	109	e13*2007/46*0199*05		25.10.2012	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
855	4136	AWT	60 KL	F3	M1	SA	2		1	3650	109	e13*2007/46*0199*04		05.12.2011	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
856	4136	AWT	60 KL	F3	M1	SA	2		1	3650	109	e13*2007/46*0199*03		17.10.2011	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
857	4136	AWT	70 GE	F3	M1	SA	2		1	3650	109	e13*2007/46*0199*06		05.04.2013	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
858	4136	AVZ	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1021*01		01.02.2013	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
859	4136	AVZ	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1021*00		14.08.2012	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
860	4136	AVZ	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1021*02		08.03.2013	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
861	4136	AVZ	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1021*04		20.09.2013	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
862	4136	AVZ	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1021*03		16.05.2013	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
863	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*1021*02		08.03.2013	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
864	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*1021*00		14.08.2012	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
865	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*1021*01		01.02.2013	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
866	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*1021*04		20.09.2013	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
867	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*1021*03		16.05.2013	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
868	4136	AZD	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1032*02		28.06.2013	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
869	4136	AZD	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1032*01		08.08.2012	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
870	4136	AZD	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1032*01		06.05.2013	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
871	4136	AZE	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*1032*01		06.05.2013	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
872	4136	AZE	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*1032*00		08.08.2012	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
873	4136	AZE	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*1032*02		28.06.2013	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*692/2008i
874	4136	AZX	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1081*01		26.03.2013	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*630/2012i
875	4136	AZY	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*1081*01		26.03.2013	F1AE3481E		2287	350	51	715/2007*630/2012i
876	4136	AFF	BUA535;-640;-650;BNA650;	2010	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2001/116*0390*09		07.09.2011	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
877	4136	AFF	BUA535;-640;-650;BNA650;	2010	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2001/116*0390*10		25.01.2012	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
878	4136	AFF	BUA535;-640;-650;BNA650;	2010	M1	SA	3		1	3500	96	e1*2001/116*0390*08		05.04.2011	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
879	4136	AEI	BUT/BNT...	2020	M1	SA	3		1	3500	96	e1*2001/116*0391*15		25.01.2012	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
880	4136	AEI	BIT/BNT/BUT...	2020	M1	SA	3		1	3500	96	e1*2001/116*0391*15		25.01.2012	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
881	4136	AEI	BIT/BNT/BUT...	2020	M1	SA	3		1	3500	96	e1*2001/116*0391*14		23.11.2011	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
882	4136	AEY	BUI610,-640,-650,-651,	2030	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2001/116*0392*11		25.01.2012	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
883	4136	AEY	BUI610,-640,-650,-651,	2030	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2001/116*0392*10		06.10.2011	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
884	4136	AEY	BUI610,-640,-650,-651,	2030	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2001/116*0392*09		20.07.2011	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
885	4136	AFI	Terrestra, Profila	111	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2001/116*0410*04		12.07.2011	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
886	4136	AFI	Terrestra,Integra Style	114	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2001/116*0412*06		18.08.2011	F1AE3481D		2287	350	51	715/2007*692/2008i
887	4136	AFK	F63LG,F67LG,F67LB,F67FLB;	X250-FAK																

S22 17342\*00

895	4136	AGV	Chic C-Line,Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2001/116*0423*09	18.09.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
896	4136	AGV	Chic C-Line,Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2001/116*0423*08	25.05.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
897	4136	AGV	Chic C-Line,Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2001/116*0423*07	11.08.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
898	4136	AGV	V65 GE	F3	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*0199*07	14.06.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
899	4136	AGY	70 GE	F3	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*0199*06	05.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
900	4136	AGY	T70 GQ	F3	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*0199*08	23.07.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
901	4136	AGY	70 Q	F3	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*0199*05	25.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
902	4136	AGY	60 KL	F3	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*0199*04	05.12.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
903	4136	AIR	Activa Style, Terresta	112	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2001/116*0411*07	19.07.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
904	4136	AIR	Centura,Activa,Terresta	112	M1	SA	3	1	3500	96	e1*2001/116*0411*06	23.09.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
905	4136	AKH	D65LBM,D69LM,L71LJ.....	X250-FAK	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0832*01	06.12.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
906	4136	AKH	F65LBM,F69LM,F73LJ.....	X250-FAK	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0832*00	31.10.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
907	4136	ANV	BUL.....	3030	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
908	4136	ANV	BUL.....	3030	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0328*06	07.01.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
909	4136	ANV	BUL.....	3030	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
910	4136	ANV	BUL.....	3030	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
911	4136	ANV	BUL.....	3030	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
912	4136	ANV	BUL.....	3030	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0328*05	08.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
913	4136	ANV	BUL.....	3030	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0328*05	08.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
914	4136	ANV	BUL.....	3030	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0328*06	07.01.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
915	4136	ANV	BUL.....	3030	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0328*04	05.03.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
916	4136	ANV	BUL.....	3030	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0328*04	05.03.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
917	4136	ANV	BUL.....	3030	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0328*03	30.08.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
918	4136	ARV	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0680*03	25.03.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
919	4136	ARV	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0680*01	22.09.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
920	4136	ARV	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0680*02	11.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
921	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0766*03	08.05.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
922	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0766*03	08.05.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
923	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0766*02	15.02.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
924	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0766*02	15.02.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
925	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0766*01	23.09.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
926	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0766*02	15.02.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
927	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0766*03	08.05.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
928	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0766*04	05.02.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
929	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0766*04	05.02.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
930	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0766*04	05.02.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
931	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0766*03	08.05.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
932	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0766*03	08.05.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
933	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0766*02	15.02.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
934	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0766*03	08.05.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
935	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0766*02	15.02.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
936	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0766*02	15.02.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
937	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0766*01	23.09.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
938	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0766*04	05.02.13	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
939	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0766*04	05.02.13	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
940	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0766*04	05.02.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
941	4136	AST	Terresta, Profila	111	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0410*04	12.07.2011	F1CE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
942	4136	ASY	Adria Sonic	K	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*1228*00	22.06.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
943	4136	ASZ	Adria Sonic	K	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*1228*00	22.06.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
944	4136	ATE	BUI595,-620,-640,-676	2030	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0392*11	25.01.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
945	4136	ATE	BUI595,-620,-640,-676	2030	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0392*09	20.07.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
946	4136	ATE	BUI595,-620,-640,-676	2030	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0392*10	06.10.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
947	4136	ATU	Integra Style I5 660 HB	114	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0412*06	18.08.2011	F1CE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
948	4136	ATX	B...S.L.B...T...T...CL	EG/B 003	M1	SA	3	1	3500	109	e1*2001/116*0421*13	28.09.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
949	4136	ATX	B...S.L.B...T...T...CL	EG/B 003	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0421*11	27.07.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
950	4136	ATX	B...S.L.B...T...T...CL	EG/B 003	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0421*12	27.01.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
951	4136	ATZ	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0770*00	21.07.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
952	4136	ATZ	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0770*01	08.03.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
953	4136	ATZ	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0770*02	10.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
954	4136	AUA	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0770*02	10.10.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
955	4136	AUA	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0770*00	21.07.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
956	4136	AUA	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0770*01	08.03.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
957	4136	AUD	R07;R47;R62;R64;R81	K250L	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0771*03	12.06.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
958	4136	AUD	R07	K250L	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0771*00	22.07.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
959	4136	AUD	R07;R47;R81	K250L	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0771*01	28.01.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
960	4136	AUD	R07;R47;R81	K250L	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0771*01	28.01.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008i
961	4136	AUD	R07;R47;R81	K250L	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0771*0						

S22 17342\*00

964	4136	AUE	R07;R47;R62;R64;R81	K250L	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0771*03	12.06.2013	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
965	4136	AUH	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0725*02	10.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
966	4136	AUH	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0725*01	09.03.2012	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
967	4136	AUH	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0725*00	09.09.2011	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
968	4136	AUI	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0725*00	09.09.2011	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
969	4136	AUI	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0725*01	09.03.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
970	4136	AUI	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0725*02	10.10.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
971	4136	AUK	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0680*01	22.09.2011	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
972	4136	AUK	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0680*02	11.10.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
973	4136	AUK	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0680*03	25.03.2013	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
974	4136	AUY	Arto 66F/L	EG/AR005	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*1254*01	23.03.2012	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
975	4136	AUY	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*1254*02	18.01.2013	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
976	4136	AUZ	Arto 64GL	EG/AR005	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*1254*03	20.08.2013	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
977	4136	AUZ	Arto 66F/L	EG/AR005	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*1254*01	23.03.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
978	4136	AUZ	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*1254*03	20.08.2013	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
979	4136	AUZ	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*1254*02	18.01.2013	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
980	4136	AVB	C-Tourer T...Mailbu...	EG/CF004	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0778*04	22.11.2013	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/630/2012
981	4136	AVB	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0778*01	29.05.2012	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
982	4136	AVB	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0778*00	01.08.2011	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
983	4136	AVB	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0778*03	12.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/630/2012
984	4136	AVB	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0778*02	02.08.2012	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
985	4136	AVC	C-Tourer T...Mailbu...	EG/CF004	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0778*04	22.11.2013	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/630/2012
986	4136	AVC	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0778*01	29.05.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
987	4136	AVC	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0778*00	01.08.2011	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
988	4136	AVC	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0778*02	02.08.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
989	4136	AVC	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0778*03	12.04.2013	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/630/2012
990	4136	AVG	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
991	4136	AVG	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0328*06	07.01.2013	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
992	4136	AVG	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0328*05	08.10.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
993	4136	AVG	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0328*03	30.08.2011	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
994	4136	AVG	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0328*04	05.03.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
995	4136	AVG	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
996	4136	AVM	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0769*00	22.07.2011	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
997	4136	AVM	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0769*01	28.06.2012	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
998	4136	AVM	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0769*01	28.06.2012	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
999	4136	AVM	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0769*01	28.06.2012	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1000	4136	AVN	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0769*01	28.06.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1001	4136	AVN	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0769*01	28.06.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1002	4136	AVN	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0769*01	28.06.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1003	4136	AVQ	BIT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	3500	109	e1*2001/116*0391*15	25.01.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1004	4136	AVQ	BIT/BNT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	3500	109	e1*2001/116*0391*15	25.01.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1005	4136	AVQ	BIT/BNT/BUT...	2020	M1	SA	3	1	3500	109	e1*2001/116*0391*14	23.11.2011	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1006	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0423*11	25.09.2013	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/630/2012
1007	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0423*08	25.05.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1008	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0423*07	11.08.2011	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1009	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0423*09	18.09.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1010	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0423*10	16.05.2013	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/630/2012
1011	4136	AVU	Activa Style, Terresta	112	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0411*07	19.07.2012	F1CE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1012	4136	AVU	Activa Style, Terresta	112	M1	SA	3	1	3500	109	e1*2001/116*0411*06	23.09.2011	F1CE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1013	4136	AVY	BUA535;-640;-650;BNA 650;	2010	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0390*09	07.09.2011	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1014	4136	AVY	BUA535;-640;-650;BNA 650;	2010	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0390*10	25.01.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1015	4136	AWA	R21 (Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0768*00	30.08.2011	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1016	4136	AWA	R21 (Knaus),R04 (Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0768*01	14.03.2012	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1017	4136	AWA	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0768*02	15.01.2013	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1018	4136	AWB	R21 (Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0768*00	30.08.2011	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1019	4136	AWB	R21 (Knaus),R04 (Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0768*01	14.03.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1020	4136	AWB	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0768*02	15.01.2013	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1021	4136	AWE	F65LBM,F69LM,F73LL...	X250-FAK	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0832*00	31.10.2011	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1022	4136	AWE	D65LBM,D69LM,L71LN;...	X250-FAK	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0832*01	06.12.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1023	4136	AWN	Concorde Compact...	H-Line	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0849*01	26.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1024	4136	AWN	Concorde Compact...	H-Line	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0849*00	27.10.2011	F1AE3481D	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1025	4136	AWO	Concorde Compact...	H-Line	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0849*00	27.10.2011	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1026	4136	AWO	Concorde Compact...	H-Line	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0849*01	26.10.2012	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1027	4136	AWT	70 GE	F3	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*0199*06	05.04.2013	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
1028	4136	AWT	60 KL	F3	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*0199*04	05.12.2011	F1AE3481E	2287	3500	5/1	715/2007/692/2008
102																	



1033	4136	AXV	Super Sonic 1700 SC-SL	L	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*1280*00	24.01.2012	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1034	4136	AXW	Super Sonic 1700 SC-SL	L	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*1280*00	24.01.2012	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1035	4136	AXX	R04	K250/5	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0804*00	14.02.2012	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1036	4136	AXX	R04,R18	K250/5	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0804*01	06.12.2012	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1037	4136	AXY	R04	K250/5	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0804*00	14.02.2012	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1038	4136	AXY	R04,R18	K250/5	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0804*01	06.12.2012	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1039	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*1021*00	14.08.2012	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1040	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*1021*01	01.02.2013	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1041	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*1021*02	08.03.2013	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1042	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*1021*03	16.05.2013	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1043	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1044	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*1021*02	08.03.2013	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1045	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*1021*00	14.08.2012	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1046	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*1021*01	01.02.2013	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1047	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1048	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*1021*03	16.05.2013	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1049	4136	AZD	BI9951,-6201,-6401,-6761	4030	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*1032*02	28.06.2013	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1050	4136	AZD	BI9951,-6201,-6401,-6761	4030	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*1032*01	06.05.2013	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1051	4136	AZD	BI9951,-6201,-6401,-6761	4030	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*1032*00	08.08.2012	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1052	4136	AZE	BI9951,-6201,-6401,-6761	4030	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*1032*01	06.05.2013	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1053	4136	AZE	BI9951,-6201,-6401,-6761	4030	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*1032*00	08.08.2012	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1054	4136	AZE	BI9951,-6201,-6401,-6761	4030	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*1032*02	28.06.2013	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1055	4136	AZK	Terrestra;Contura;Activa	122	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*1067*00	26.10.2012	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1056	4136	AZL	Terrestra;Contura;Activa	122	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*1067*00	26.10.2012	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1057	4136	AZP	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3500	96	e1*2007/46*1015*00	20.09.2012	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1058	4136	AZP	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3500	96	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1059	4136	AZQ	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3500	109	e1*2007/46*1015*00	20.09.2012	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1060	4136	AZQ	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3500	109	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1061	4136	AZX	Integra Style	124	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*1081*00	26.10.2012	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1062	4136	AZX	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*1081*01	26.03.2013	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*630/2012i
1063	4136	AZY	Integra Style	124	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*1081*00	26.10.2012	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1064	4136	AZY	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*1081*01	26.03.2013	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*630/2012i
1065	4136	BAB	Hymcr Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3500	96	e1*2007/46*1102*02	27.08.2012	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*630/2012i
1066	4136	BAB	Hymcr Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3500	96	e1*2007/46*1102*00	26.10.2012	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1067	4136	BAB	Hymcr Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3500	96	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*630/2012i
1068	4136	BAC	Hymcr Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3500	109	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*630/2012i
1069	4136	BAC	Hymcr Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3500	109	e1*2007/46*1102*00	26.10.2012	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*692/2008i
1070	4136	BAC	Hymcr Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3500	109	e1*2007/46*1102*02	27.08.2012	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*630/2012i
1071	4136	BAO	Columbus/Amundsen	84	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*1273*02	25.02.2013	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*630/2012i
1072	4136	BAO	Columbus/Amundsen	84	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*1273*03	09.12.2013	FlAE3481D	2287	35M	51	715/2007*630/2012i
1073	4136	BAP	Columbus/Amundsen	84	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*1273*02	25.02.2013	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*630/2012i
1074	4136	BAP	Columbus/Amundsen	84	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*1273*03	09.12.2013	FlAE3481E	2287	35M	51	715/2007*630/2012i
1075	4136	BAK	Chic E-Line;Chic C-Line	EG/CF 003	M1	SA	3	1	5500	96	e1*2001/116*0444*07	30.10.2015	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1076	4136	AUR	Arto 88LE	EG/AR006	M1	SA	3	1	5500	96	e13*2007/46*1253*07	14.07.2015	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1077	4136	AUS	Arto 88LE	EG/AR006	M1	SA	3	1	5500	109	e13*2007/46*1253*07	14.07.2015	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1078	4136	AWA	R21,R18,R04,R03	K250/1	M1	SA	3	1	5500	96	e1*2007/46*0768*05	30.05.2016	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1079	4136	AWA	R21,R18,R04,R03	K250/1	M1	SA	3	1	5500	96	e1*2007/46*0768*06	26.08.2015	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1080	4136	AWB	R21,R18,R04,R03	K250/1	M1	SA	3	1	5500	109	e1*2007/46*0768*06	30.05.2016	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1081	4136	AWB	R21,R18,R04,R03	K250/1	M1	SA	3	1	5500	109	e1*2007/46*0768*05	26.08.2015	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1082	4136	AWG	Chic E-Line;Chic C-Line	EG/CF 003	M1	SA	3	1	5500	109	e1*2001/116*0444*07	30.10.2015	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1083	4136	BAB	B501,B504,B514,B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5500	96	e1*2007/46*1102*12	26.08.2016	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1084	4136	BAB	B501,B504,B514,B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5500	96	e1*2007/46*1102*11	09.06.2016	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1085	4136	BAC	B501,B504,B514,B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5500	109	e1*2007/46*1102*11	03.06.2016	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1086	4136	BAC	B501,B504,B514,B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5500	109	e1*2007/46*1102*12	26.08.2016	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1087	4136	AYK	Integra	123	M1	SA	3	1	5300	96	e1*2007/46*1068*02	26.08.2013	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1088	4136	AYK	Integra	123	M1	SA	3	1	5300	96	e1*2007/46*1068*01	16.04.2013	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1089	4136	AYL	Integra	123	M1	SA	3	1	5300	109	e1*2007/46*1068*02	26.08.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1090	4136	AYL	Integra	123	M1	SA	3	1	5300	109	e1*2007/46*1068*01	16.04.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1091	4136	AZK	Terrestra;Contura;Activa	122	M1	SA	3	1	5300	96	e1*2007/46*1067*01	06.05.2013	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1092	4136	AZK	Terrestra;Contura;Activa	122	M1	SA	3	1	5300	96	e1*2007/46*1067*02	22.05.2014	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1093	4136	AZL	Terrestra;Contura;Activa	122	M1	SA	3	1	5300	109	e1*2007/46*1067*02	22.05.2014	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1094	4136	AZL	Terrestra;Contura;Activa	122	M1	SA	3	1	5300	109	e1*2007/46*1067*01	06.05.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1095	4136	AIK	Chic E-Line;Chic C-Line	EG/CF 003	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2001/116*0444*05	12.06.2013	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1096	4136	AIK	Chic E-Line;Chic C-Line	EG/CF 003	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2001/116*0444*06	31.10.2014	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1097	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*0328*04	25.04.2013	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1098	4136																

1102	4136	ANV	Bl...	3030	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*0328*12	11.12.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1103	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1104	4136	AUR	Arto 88F	EG/AR006	M1	SA	3	1	5000	96	e13*2007/46*1253*05	03.03.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1105	4136	AUR	Arto 88LE	EG/AR006	M1	SA	3	1	5000	96	e13*2007/46*1253*07	14.07.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1106	4136	AUR	Arto 88F	EG/AR006	M1	SA	3	1	5000	96	e13*2007/46*1253*06	06.08.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1107	4136	AUR	Arto 88F	EG/AR006	M1	SA	3	1	5000	96	e13*2007/46*1253*06	06.08.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1108	4136	AUR	Arto 88F	EG/AR006	M1	SA	3	1	5000	96	e13*2007/46*1253*05	03.03.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1109	4136	AUR	Arto 88LE	EG/AR006	M1	SA	3	1	5000	96	e13*2007/46*1253*04	20.08.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1110	4136	AUS	Arto 88F	EG/AR006	M1	SA	3	1	5000	109	e13*2007/46*1253*05	03.03.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1111	4136	AUS	Arto 88LE	EG/AR006	M1	SA	3	1	5000	109	e13*2007/46*1253*07	14.07.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1112	4136	AUS	Arto 88F	EG/AR006	M1	SA	3	1	5000	109	e13*2007/46*1253*06	06.08.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1113	4136	AUS	Arto 88LE	EG/AR006	M1	SA	3	1	5000	109	e13*2007/46*1253*04	20.08.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1114	4136	AVG	Bl...	3030	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*0328*12	11.12.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1115	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1116	4136	AVG	Bl...	3030	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*0328*11	01.10.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1117	4136	AVG	Bl...	3030	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*0328*10	23.07.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1118	4136	AVG	Bl...	3030	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*0328*09	24.07.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1119	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1120	4136	AVI	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1121	4136	AWG	Chic E-Line;Chic C-Line	EG/CF 003	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2001/116*0444*05	12.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1122	4136	AWG	Chic E-Line;Chic C-Line	EG/CF 003	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2001/116*0444*06	31.10.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1123	4136	AWI	F83LM,F84LMS,F84LMG	X250-IFAA	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*0647*04	31.10.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1124	4136	AWI	F83LM,F84LMS,F84LMG	X250-IFAA	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*0647*05	26.10.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1125	4136	AWI	F83LM,F84LMS,F84LMG	X250-IFAA	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*0647*03	30.01.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1126	4136	AYK	Integra	123	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1068*02	26.08.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1127	4136	AYK	Integra	123	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1068*01	16.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1128	4136	AYL	Integra	123	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1068*01	16.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1129	4136	AYL	Integra	123	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1068*02	26.08.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1130	4136	AZK	Terrestra;Contura;Activa	122	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1067*01	06.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1131	4136	AZL	Terrestra;Contura;Activa	122	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1067*01	06.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1132	4136	AZP	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1133	4136	AZP	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1015*02	24.07.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1134	4136	AZP	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1015*03	18.12.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1135	4136	AZQ	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1136	4136	AZQ	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1015*02	24.07.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1137	4136	AZQ	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1015*03	18.12.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1138	4136	BAB	Hymer Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1102*02	27.08.2012	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1139	4136	BAB	B501;B504;B514;B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1102*07	31.10.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1140	4136	BAB	B501;B504;B514;B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1102*06	11.09.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1141	4136	BAB	B501;B504;B514;B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1102*05	31.07.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1142	4136	BAB	Hymer Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1102*04	10.04.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1143	4136	BAB	Hymer Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1102*03	12.02.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1144	4136	BAB	B501;B504;B514;B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1102*10	14.12.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1145	4136	BAB	B501;B504;B514;B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1102*09	10.09.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1146	4136	BAB	B501;B504;B514;B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1102*08	05.03.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1147	4136	BAB	Hymer Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1148	4136	BAC	Hymer Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1102*02	27.08.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1149	4136	BAC	Hymer Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1102*03	12.02.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1150	4136	BAC	Hymer Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1102*04	10.04.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1151	4136	BAC	B501;B504;B514;B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1102*05	31.07.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1152	4136	BAC	B501;B504;B514;B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1102*09	10.09.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1153	4136	BAC	B501;B504;B514;B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1102*10	14.12.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1154	4136	BAC	B501;B504;B514;B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1102*06	11.09.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1155	4136	BAC	B501;B504;B514;B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1102*08	05.03.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1156	4136	BAC	B501;B504;B514;B534;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1102*07	31.10.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1157	4136	BAC	Hymer Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1158	4136	BDQ	Mid-Liner 8200 L	EG/PF002	M1	SA	3	1	5000	96	e1*2007/46*1462*00	13.07.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1159	4136	BDR	Mid-Liner 8200 L	EG/PF002	M1	SA	3	1	5000	109	e1*2007/46*1462*00	13.07.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1160	4136	AGV	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	4800	96	e1*2001/116*0423*13	23.09.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1161	4136	AUY	Arto 79F	EG/AR005	M1	SA	2	1	4800	96	e13*2007/46*1254*05	10.07.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1162	4136	AUZ	Arto 79F	EG/AR005	M1	SA	2	1	4800	109	e13*2007/46*1254*05	10.07.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1163	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	4800	109	e1*2001/116*0423*13	23.09.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1164	4136	BBU	Home 74 HK; Home 79 LX	EG/MOFD 002	M1	SA	2	1	4800	109	e1*2007/46*1245*01	04.09.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1165	4136	AGV	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	4500	96	e1*2001/116*0423*10	16.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
11																	

S22 17342\*00

1171	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	4500	96	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1172	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	4500	96	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1173	4136	AUY	Arto 74L	EG/AR005	M1	SA	2	1	4500	96	e13*2007/46*1254*03	20.08.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1174	4136	AUY	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	4500	96	e13*2007/46*1254*04	24.07.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1175	4136	AUY	Arto 79F	EG/AR005	M1	SA	2	1	4500	96	e13*2007/46*1254*05	10.07.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1176	4136	AUY	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	4500	96	e13*2007/46*1254*03	20.08.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1177	4136	AUZ	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	4500	109	e13*2007/46*1254*03	20.08.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1178	4136	AUZ	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	4500	109	e13*2007/46*1254*04	24.07.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1179	4136	AUZ	Arto 79F	EG/AR005	M1	SA	2	1	4500	109	e13*2007/46*1254*05	10.07.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1180	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1181	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1182	4136	AVI	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	4500	109	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1183	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2001/116*0423*10	16.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1184	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2001/116*0423*11	25.09.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1185	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2001/116*0423*12	02.10.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1186	4136	AWA	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	4500	96	e1*2007/46*0768*03	23.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1187	4136	AWA	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	4500	96	e1*2007/46*0768*04	31.10.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1188	4136	AWB	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2007/46*0768*03	23.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1189	4136	AWB	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2007/46*0768*04	31.10.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1190	4136	AWG	Chic E-Line;Chic C-Line	EG/CF 003	M1	SA	3	1	4500	109	e1*2001/116*0444*05	12.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1191	4136	AZX	Terresta;Contura;Activa	122	M1	SA	2	1	4500	96	e1*2007/46*1067*01	06.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1192	4136	AZL	Terresta;Contura;Activa	122	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2007/46*1067*01	06.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1193	4136	AZP	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	4500	96	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1194	4136	AZC	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	4500	109	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1195	4136	AZX	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2	1	4500	96	e1*2007/46*1081*02	06.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1196	4136	AZX	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2	1	4500	96	e1*2007/46*1081*03	18.03.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1197	4136	AZY	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2007/46*1081*02	06.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1198	4136	AZY	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2007/46*1081*03	18.03.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1199	4136	BAB	Hymr Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4500	96	e1*2007/46*1102*02	27.08.2012	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1200	4136	BAB	Hymr Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4500	96	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1201	4136	BAC	Hymr Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4500	109	e1*2007/46*1102*02	27.08.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1202	4136	BAC	Hymr Car;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4500	109	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1203	4136	BBU	Home 74 HX; Home 79 LX	EG/MOFD 002	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2007/46*1245*00	04.04.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1204	4136	BDT	Mid-Liner 6700 RS; ...	EG/FP001	M1	SA	2	1	4500	96	e1*2007/46*1461*00	13.07.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1205	4136	BDU	Mid-Liner 6700 RS; ...	EG/FP001	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2007/46*1461*00	13.07.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1206	4136	AKH	D6SLBM;D69LM;L71LN;....	X250-FAK	M1	SA	2	1	4400	96	e1*2007/46*0832*03	31.10.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1207	4136	AKH	D6SLBM;D69LM;L71LN;....	X250-FAK	M1	SA	2	1	4400	96	e1*2007/46*0832*04	31.08.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1208	4136	AWE	D6SLBM;D69LM;L71LN;....	X250-FAK	M1	SA	2	1	4400	109	e1*2007/46*0832*03	31.10.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1209	4136	AWE	D6SLBM;D69LM;L71LN;....	X250-FAK	M1	SA	2	1	4400	109	e1*2007/46*0832*04	31.08.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1210	4136	AXX	R04,R18	K250/5	M1	SA	2	1	4400	96	e1*2007/46*0804*03	14.07.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1211	4136	AXX	R04,R18	K250/5	M1	SA	2	1	4400	96	e1*2007/46*0804*04	12.06.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1212	4136	AXY	R04,R18	K250/5	M1	SA	2	1	4400	109	e1*2007/46*0804*03	14.07.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1213	4136	AXY	R04,R18	K250/5	M1	SA	2	1	4400	109	e1*2007/46*0804*04	12.06.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1214	4136	AYZ	BT;...	4020	M1	SA	2	1	4400	96	e1*2007/46*1021*16	17.06.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1215	4136	AYZ	BT;...	4020	M1	SA	2	1	4400	96	e1*2007/46*1021*15	22.04.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1216	4136	AZA	BT;...	4020	M1	SA	2	1	4400	109	e1*2007/46*1021*15	22.04.2016	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1217	4136	AZA	BT;...	4020	M1	SA	2	1	4400	109	e1*2007/46*1021*16	17.06.2016	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1218	4136	AYE	BA6501;-6601;-6611;-6701	4010	M1	SA	2	1	4350	96	e1*2007/46*1003*04	17.06.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1219	4136	AYE	BA6501;-6601;-6611;-6701	4010	M1	SA	2	1	4350	96	e1*2007/46*1003*03	17.06.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1220	4136	AYF	BA6501;-6601;-6611;-6701	4010	M1	SA	2	1	4350	109	e1*2007/46*1003*03	11.03.2016	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1221	4136	AYF	BA6501;-6601;-6611;-6701	4010	M1	SA	2	1	4350	109	e1*2007/46*1003*04	17.06.2016	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1222	4136	AFK	F63LG;F67G;F67LB;F67FLB;	X250-FAK	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*0879*04	28.07.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1223	4136	AFK	F63LG;F67G;F67LB;F67FLB;	X250-FAK	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*0879*02	06.12.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1224	4136	AFK	F63LG;F67G;F67LB;F67FLB;	X250-FAK	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*0879*03	31.10.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1225	4136	AGV	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2001/116*0423*10	16.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1226	4136	AGV	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2001/116*0423*11	25.09.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1227	4136	AGY	70 Q	F3	M1	SA	2	1	4250	96	e13*2007/46*0199*06	05.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1228	4136	AGY	T69 Q	F3	M1	SA	2	1	4250	96	e13*2007/46*0199*10	28.07.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1229	4136	AGY	V65 GE	F3	M1	SA	2	1	4250	96	e13*2007/46*0199*09	05.02.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1230	4136	AGY	V60 GF	F3	M1	SA	2	1	4250	96	e13*2007/46*0199*11	21.09.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1231	4136	AGY	T70 GQ	F3	M1	SA	2	1	4250	96	e13*2007/46*0199*08	23.07.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1232	4136	AGY	V65 GE	F3	M1	SA	2	1	4250	96	e13*2007/46*0199*07	14.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1233	4136	AKH	D6SLBM;D69LM;L71LN;....	X250-FAK	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*0832*02	22.11.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1234	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	4250	96	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1235	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA											



S22 17342\*00

1309	4136	AVC	C-Tourer T.....Mailbu...	EG/CF004	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0778*06	28.08.2015	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1310	4136	AVC	C-Tourer T.....Mailbu...	EG/CF004	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0778*05	09.10.2014	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1311	4136	AVC	C-Tourer T.....Mailbu...	EG/CF004	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0778*07	03.11.2015	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1312	4136	AVC	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0778*03	12.04.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1313	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1314	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1315	4136	AVI	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	4250	109	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1316	4136	AVM	R59	K250/2	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*0769*02	23.05.2013	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1317	4136	AVM	R59	K250/2	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*0769*04	03.06.2015	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1318	4136	AVM	R59	K250/2	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*0769*03	23.06.2014	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1319	4136	AVN	R59	K250/2	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0769*04	03.06.2015	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1320	4136	AVN	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0769*02	23.05.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1321	4136	AVN	R59	K250/2	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0769*03	23.06.2014	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1322	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2003/116*0423*11	25.09.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1323	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2003/116*0423*10	16.05.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1324	4136	AWA	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*0768*03	23.05.2013	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1325	4136	AWB	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0768*03	23.05.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1326	4136	AWE	D65LBM,D69LM,L71LN,.....	X250-FAK	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0832*02	22.11.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1327	4136	AWT	T70 GQ	F3	M1	SA	2	1	4250	109	e13*2007/46*0199*08	23.07.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1328	4136	AWT	V65 GE	F3	M1	SA	2	1	4250	109	e13*2007/46*0199*07	14.06.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1329	4136	AWT	V60 GF	F3	M1	SA	2	1	4250	109	e13*2007/46*0199*11	21.09.2015	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1330	4136	AWT	T69 Q	F3	M1	SA	2	1	4250	109	e13*2007/46*0199*10	28.07.2014	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1331	4136	AWT	V65 GE	F3	M1	SA	2	1	4250	109	e13*2007/46*0199*09	05.02.2014	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1332	4136	AWT	T70 Q	F3	M1	SA	2	1	4250	109	e13*2007/46*0199*06	05.04.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1333	4136	AXC	F60L,G,F63LG,F65LBM,F67LG,	X250-FAK	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0879*02	06.12.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1334	4136	AXC	F60L,G,F63LG,F65LBM,F67LG,	X250-FAK	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0879*03	31.10.2014	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1335	4136	AXC	F60L,G,F63LG,F65LBM,F67LG,	X250-FAK	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0879*04	28.07.2015	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1336	4136	AXX	R04,R18	K250/5	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*0804*02	23.05.2013	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1337	4136	AXY	R04,R18	K250/5	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0804*02	23.05.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1338	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1003*01	15.04.2013	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1339	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1003*02	12.06.2014	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1340	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1003*03	11.03.2016	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1341	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1003*04	17.06.2016	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1342	4136	AYF	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1003*02	12.06.2014	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1343	4136	AYF	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1003*01	15.04.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1344	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*09	04.12.2014	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1345	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*10	09.02.2015	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1346	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*11	22.07.2015	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1347	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*12	05.10.2015	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1348	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*07	24.07.2014	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1349	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*05	10.02.2014	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1350	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*06	12.06.2014	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1351	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*13	18.11.2015	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1352	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*08	24.09.2014	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1353	4136	AYZ	BT....;BC....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*17	08.07.2016	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1354	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*16	17.06.2016	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1355	4136	AYZ	BT....;BC....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*18	15.08.2016	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1356	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*15	22.04.2016	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1357	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*14	01.02.2016	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1358	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*02	08.03.2013	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1359	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*01	01.02.2013	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1360	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1361	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1021*03	16.05.2013	FlAE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1362	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*08	24.09.2014	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1363	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*07	24.07.2014	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1364	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*09	04.12.2014	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1365	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*10	09.02.2015	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1366	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1367	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*05	10.02.2014	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1368	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*06	12.06.2014	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1369	4136	AZA	BT....;BC....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*17	08.07.2016	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1370	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*16	17.06.2016	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1371	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*15	22.04.2016	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1372	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*08	24.09.2014	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1373	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*13	18.11.2015	FlAE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1374	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*102						

S22 17342\*00

1378	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*03		16.05.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1379	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1021*02		08.03.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1380	4136	AZD	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1032*02		28.06.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1381	4136	AZD	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1032*05		27.11.2015	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1382	4136	AZD	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1032*03		12.06.2014	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1383	4136	AZD	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1032*04		17.08.2015	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1384	4136	AZD	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1032*01		06.05.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1385	4136	AZE	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1032*02		28.06.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1386	4136	AZE	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1032*03		12.06.2014	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1387	4136	AZE	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1032*04		17.08.2015	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1388	4136	AZE	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1032*05		27.11.2015	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1389	4136	AZE	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1032*01		06.05.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1390	4136	AZP	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	4250	96	e1*2007/46*1015*01		25.04.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1391	4136	AZP	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	4250	109	e1*2007/46*1015*01		25.04.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1392	4136	AZX	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1081*02		06.05.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1393	4136	AZY	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1081*02		06.05.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1394	4136	BAB	Hymer Car,Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4250	96	e1*2007/46*1102*02		27.08.2012	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1395	4136	BAB	Hymer Car,Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4250	96	e1*2007/46*1102*01		12.06.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1396	4136	BAC	Hymer Car,Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4250	109	e1*2007/46*1102*02		27.08.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1397	4136	BAC	Hymer Car,Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	4250	109	e1*2007/46*1102*01		12.06.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1398	4136	AFK	F63LG;F67LG;F67LB;F67FLB;	X250-FAK	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0879*02		06.12.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1399	4136	AGY	T60 FL	F3	M1	SA	2	1	4000	96	e13*2007/46*0199*07		14.06.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1400	4136	AGY	T60 GQ	F3	M1	SA	2	1	4000	96	e13*2007/46*0199*09		05.02.2014	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1401	4136	AGY	T60 GQ	F3	M1	SA	2	1	4000	96	e13*2007/46*0199*08		23.07.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1402	4136	AKH	D6SLBM;D69LM;L71LN;.....	X250-FAK	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0832*02		22.11.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1403	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728		M1	SA	3	1	4000	96	e1*2007/46*0327*04		25.04.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1404	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0328*07		25.04.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1405	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0328*08		31.07.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1406	4136	ARV	F69LBM;F70LD;F72LM;F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0680*04		06.12.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1407	4136	ARV	F69LBM;F70LD;F72LM;F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0680*05		26.03.2014	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1408	4136	ATZ	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0770*03		11.04.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1409	4136	AUA	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0770*03		11.04.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1410	4136	AUH	R17	K250/4	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0725*03		09.04.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1411	4136	AUI	R17	K250/4	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0725*03		09.04.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1412	4136	AUK	F69LBM;F70LD;F72LM;F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0680*05		26.03.2014	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1413	4136	AUK	F69LBM;F70LD;F72LM;F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0680*04		06.12.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1414	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0328*07		25.04.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1415	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0328*08		31.07.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1416	4136	AVJ	BUT615;697;725;727;728		M1	SA	3	1	4000	109	e1*2007/46*0327*04		25.04.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1417	4136	AWM	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0769*02		23.05.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1418	4136	AVN	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0769*02		23.05.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1419	4136	AWA	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0768*03		23.05.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1420	4136	AWB	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0768*03		23.05.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1421	4136	AWE	D6SLBM;D69LM;L71LN;.....	X250-FAK	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0832*02		22.11.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1422	4136	AWT	T60 GQ	F3	M1	SA	2	1	4000	109	e13*2007/46*0199*09		05.02.2014	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1423	4136	AWT	T60 GQ	F3	M1	SA	2	1	4000	109	e13*2007/46*0199*08		23.07.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1424	4136	AWT	T60 FL	F3	M1	SA	2	1	4000	109	e13*2007/46*0199*07		14.06.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1425	4136	AXC	F60LG;F63LG;F65LBM;F67LG	X250-FAK	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0879*02		06.12.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1426	4136	AXX	R04,R18	K250/5	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0804*02		23.05.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1427	4136	AXY	R04,R18	K250/5	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*0804*02		23.05.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1428	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1003*01		15.04.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1429	4136	AYF	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*1003*01		15.04.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1430	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1021*02		08.03.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1431	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1021*01		01.02.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1432	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1021*04		20.09.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1433	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1021*03		16.05.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1434	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*1021*04		20.09.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1435	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*1021*01		01.02.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1436	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*1021*03		16.05.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1437	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*1021*02		08.03.2013	FlAE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1438	4136	AZD	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1032*02		28.06.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1439	4136	AZD	BI9951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1032*01		06.05.2013	FlAE3481D		2287	35M0	5M	715

1447	4136	BAC	Hymet Car,Compact 404...	EG/FP001	M1	SA	3	1	4000	109	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1448	4136	BCL	K65 T	K1	M1	SA	2	1	4000	96	e13*2007/46*1492*01	19.02.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1449	4136	BCL	K65 T	K1	M1	SA	2	1	4000	96	e13*2007/46*1492*00	01.12.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1450	4136	BCM	K65 T	K1	M1	SA	2	1	4000	109	e13*2007/46*1492*01	19.02.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1451	4136	BCM	K65 T	K1	M1	SA	2	1	4000	109	e13*2007/46*1492*00	01.12.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1452	4136	AGV	Chic C-Line,Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0423*10	16.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1453	4136	AGV	Chic C-Line,Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0423*11	25.09.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1454	4136	AGY	V60 GF	F3	M1	SA	2	1	3850	96	e13*2007/46*0199*11	21.09.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1455	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1456	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1457	4136	ANV	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1458	4136	ATZ	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0770*03	11.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1459	4136	AUA	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0770*03	11.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1460	4136	AUH	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0725*03	09.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1461	4136	AUI	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0725*03	09.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1462	4136	AUY	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	3850	96	e13*2007/46*1254*03	20.08.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1463	4136	AUY	Arto 59GL	EG/AR005	M1	SA	2	1	3850	96	e13*2007/46*1254*03	20.08.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1464	4136	AUY	Arto 66L	EG/AR005	M1	SA	2	1	3850	96	e13*2007/46*1254*05	10.07.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1465	4136	AUY	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	3850	96	e13*2007/46*1254*04	24.07.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1466	4136	AUZ	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	3850	109	e13*2007/46*1254*03	20.08.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1467	4136	AUZ	Arto 66L	EG/AR005	M1	SA	2	1	3850	109	e13*2007/46*1254*05	10.07.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1468	4136	AUZ	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	3850	109	e13*2007/46*1254*04	24.07.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1469	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1470	4136	AVG	BUL...	3030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1471	4136	AVJ	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1472	4136	AVM	R11;R58;R59;R57	K250/2	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0769*04	03.06.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1473	4136	AVM	R11;R58;R59;R57	K250/2	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0769*03	23.06.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1474	4136	AVM	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0769*02	23.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1475	4136	AVN	R11, R58, R59	K250/2	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0769*02	23.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1476	4136	AVR	Chic C-Line,Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0423*11	25.09.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1477	4136	AVR	Chic C-Line,Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0423*10	16.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1478	4136	AWA	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0768*03	23.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1479	4136	AWA	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0768*04	31.10.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1480	4136	AWB	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0768*04	31.10.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1481	4136	AWB	R21,R18,R04(Knaus)	K250/1	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0768*03	23.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1482	4136	AWT	V60 GF	F3	M1	SA	2	1	3850	109	e13*2007/46*0199*11	21.09.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1483	4136	AXX	R04,R18	K250/5	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0804*02	23.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1484	4136	AXY	R04,R18	K250/5	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0804*02	23.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1485	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1003*01	15.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1486	4136	AYF	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1003*01	15.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1487	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*11	22.07.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1488	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*13	18.11.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1489	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*09	04.12.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1490	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*10	09.02.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1491	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*12	05.10.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1492	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*06	12.06.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1493	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*07	24.07.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1494	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*08	24.09.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1495	4136	AYZ	BT....,BC....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*17	08.07.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1496	4136	AYZ	BT....,BC....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*18	15.08.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1497	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*02	08.03.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1498	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*01	01.02.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1499	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1500	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1021*03	16.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1501	4136	AYZ	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*09	04.12.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1502	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*08	24.09.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1503	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*10	09.02.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1504	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*07	24.07.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1505	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*11	22.07.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1506	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1507	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*06	12.06.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1508	4136	AZA	BT....,BC....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*18	15.08.2016	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1509	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*12	05.10.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1510	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*13	18.11.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1511	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*13	18.11.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1512	4136	AZA	BT....	4020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1021*01	01.02.20					

1516	4136	AZD	BI5951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1032*03	12.06.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1517	4136	AZD	BI5951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1032*04	17.08.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1518	4136	AZD	BI5951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1032*05	27.11.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1519	4136	AZD	BI5951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1032*01	06.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1520	4136	AZE	BI5951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1032*04	17.08.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1521	4136	AZE	BI5951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1032*02	28.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1522	4136	AZE	BI5951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1032*03	12.06.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1523	4136	AZE	BI5951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1032*05	27.11.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1524	4136	AZE	BI5951,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1032*01	06.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1525	4136	AZK	Terrestra;Contura;Activa	122	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1067*02	22.05.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1526	4136	AZK	Terrestra;Contura;Activa	122	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1067*01	06.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1527	4136	AZL	Terrestra;Contura;Activa	122	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1067*02	22.05.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1528	4136	AZL	Terrestra;Contura;Activa	122	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1067*01	06.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1529	4136	AZP	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1530	4136	AZQ	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1531	4136	AZX	Integra Style;- Line	124	M3	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1081*02	06.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1532	4136	AZY	Integra Style;- Line	124	M3	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1081*02	06.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1533	4136	BAB	Hymecar;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/46*1102*02	27.08.2012	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1534	4136	BAB	Hymecar;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1535	4136	BAC	Hymecar;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2007/46*1102*02	27.08.2012	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1536	4136	BAC	Hymecar;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1537	4136	AFK	F63LG;F67LG;F67LH;F67FLB;	X250-FAK	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0879*02	06.12.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1538	4136	AFK	F63LG;F67LG;F67LH;F67FLB;	X250-FAK	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0879*03	31.10.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1539	4136	AGV	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2001/116*0423*11	25.09.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1540	4136	AKH	D65LBM;D69LM;L71LN;.....	X250-IFAK	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0832*02	22.11.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1541	4136	AKH	D65LBM;D69LM;L71LN;.....	X250-IFAK	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0832*03	31.10.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1542	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	3700	96	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1543	4136	ANV	BUI.....	3030	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1544	4136	ANV	BUI.....	3030	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1545	4136	AVG	BUI.....	3030	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1546	4136	AVG	BUI.....	3030	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1547	4136	AVJ	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	3700	109	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1548	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2001/116*0423*11	25.09.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1549	4136	AWE	D65LBM;D69LM;L71LN;.....	X250-IFAK	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0832*02	22.11.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1550	4136	AWE	D65LBM;D69LM;L71LN;.....	X250-IFAK	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0832*03	31.10.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1551	4136	AXC	F60LG;F63LG;F65LBM;F67LG;	X250-FAK	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0879*02	06.12.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1552	4136	AXC	F60LG;F63LG;F65LBM;F67LG;	X250-FAK	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0879*03	31.10.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1553	4136	AZP	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3700	96	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1554	4136	AZQ	BA6502;BA7471;BA7481	3010	M1	SA	3	1	3700	109	e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1555	4136	BAB	Hymecar;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3700	96	e1*2007/46*1102*02	27.08.2012	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1556	4136	BAB	Hymecar;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3700	96	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1557	4136	BAC	Hymecar;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3700	109	e1*2007/46*1102*02	27.08.2012	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1558	4136	BAC	Hymecar;Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3700	109	e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1559	4136	AGY	70 Q	F3	M1	SA	2	1	3650	96	e13*2007/46*0199*06	05.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1560	4136	AGY	V65 GE	F3	M1	SA	2	1	3650	96	e13*2007/46*0199*07	14.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1561	4136	AGY	V60 GF	F3	M1	SA	2	1	3650	96	e13*2007/46*0199*11	21.09.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1562	4136	AGY	T69 Q	F3	M1	SA	2	1	3650	96	e13*2007/46*0199*10	28.07.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1563	4136	AGY	V65 GE	F3	M1	SA	2	1	3650	96	e13*2007/46*0199*09	05.02.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1564	4136	AGY	T70 GQ	F3	M1	SA	2	1	3650	96	e13*2007/46*0199*08	23.07.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1565	4136	ARV	F69LBM;F70LD;F72LM;F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0680*04	06.12.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1566	4136	ARV	F69LBM;F70LD;F72LM;F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0680*05	26.03.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1567	4136	ARV	F69LBM;F70LD;F72LM;F73LM	X250-FIA	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0680*06	31.10.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1568	4136	ASL	Sport; Coral; Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0766*07	26.08.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1569	4136	ASL	Sport; Coral; Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0766*08	14.02.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1570	4136	ASL	Sport; Coral; Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0766*06	24.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1571	4136	ASL	Sport; Coral; Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0766*09	09.04.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1572	4136	ASL	Sport; Coral; Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0766*07	26.08.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1573	4136	ASL	Sport; Coral; Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0766*06	24.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1574	4136	ASL	Sport; Coral; Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0766*05	28.03.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1575	4136	ASL	Sport; Coral; Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0766*05	28.03.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1576	4136	ASM	Sport; Coral; Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	109	e1*2007/46*0766*09	09.04.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1577	4136	ASM	Sport; Coral; Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	109	e1*2007/46*0766*08	14.02.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1578	4136	ASM	Sport; Coral; Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	109	e1*2007/46*0766*09	09.04.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1579	4136	ASM	Sport; Coral; Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	109	e1*2007/46*0766*08	14.02.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M



1585	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0766*05	28.03.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1586	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0766*05	28.03.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1587	4136	AUK	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0680*04	06.12.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1588	4136	AUK	F69LBM,F70LD,F72LM,F73LM	X250-FIA	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0680*05	26.03.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1589	4136	AVB	C-Tourer T.....Malibu...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*0778*04	22.11.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1590	4136	AVB	C-Tourer T.....Malibu...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*0778*07	03.11.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1591	4136	AVB	C-Tourer T.....Malibu...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*0778*06	28.08.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1592	4136	AVB	C-Tourer T.....Malibu...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*0778*05	09.10.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1593	4136	AVB	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*0778*03	12.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1594	4136	AVC	C-Tourer T.....Malibu...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0778*04	22.11.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1595	4136	AVC	C-Tourer T.....Malibu...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0778*05	09.10.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1596	4136	AVC	C-Tourer T.....Malibu...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0778*06	28.08.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1597	4136	AVC	C-Tourer T.....Malibu...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0778*07	03.11.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1598	4136	AVC	Tourer C1 I138;-I142;...	EG/CF004	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*0778*03	12.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1599	4136	AWT	V65 GE	F3	M1	SA	2		1	3650	109	e13*2007/46*0199*09	05.02.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1600	4136	AWT	T70 GQ	F3	M1	SA	2		1	3650	109	e13*2007/46*0199*08	23.07.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1601	4136	AWT	V60 GF	F3	M1	SA	2		1	3650	109	e13*2007/46*0199*11	21.09.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1602	4136	AWT	T69 Q	F3	M1	SA	2		1	3650	109	e13*2007/46*0199*10	28.07.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1603	4136	AWT	V65 GE	F3	M1	SA	2		1	3650	109	e13*2007/46*0199*07	14.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1604	4136	AWT	70 Q	F3	M1	SA	2		1	3650	109	e13*2007/46*0199*06	05.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1605	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1003*01	15.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1606	4136	AYF	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*1003*01	15.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1607	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1021*02	08.03.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1608	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1021*01	01.02.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1609	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1610	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1021*03	16.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1611	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1612	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*1021*01	01.02.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1613	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*1021*03	16.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1614	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*1021*02	08.03.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1615	4136	AZD	BI9501,-6201,-6401,-6761	4030	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1032*02	28.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1616	4136	AZD	BI9501,-6201,-6401,-6761	4030	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1032*01	06.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1617	4136	AZX	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2		1	3650	96	e1*2007/46*1081*02	06.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1618	4136	AZY	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2		1	3650	109	e1*2007/46*1081*01	06.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1619	4136	AFX	F63LG,F67G,F67L,F67LB	X250-FAK	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2007/46*0879*02	06.12.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1620	4136	AGV	Chic C-Line,Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2001/116*0423*10	16.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1621	4136	AGV	Chic C-Line,Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2001/116*0423*11	25.09.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1622	4136	AGY	V65 GE	F3	M1	SA	2		1	3500	96	e13*2007/46*0199*07	14.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1623	4136	AGY	70 Q	F3	M1	SA	2		1	3500	96	e13*2007/46*0199*06	05.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1624	4136	AGY	V60 GF	F3	M1	SA	2		1	3500	96	e13*2007/46*0199*11	21.09.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1625	4136	AGY	T69 Q	F3	M1	SA	2		1	3500	96	e13*2007/46*0199*10	28.07.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1626	4136	AGY	V65 GE	F3	M1	SA	2		1	3500	96	e13*2007/46*0199*09	05.02.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1627	4136	AGY	T60 GQ	F3	M1	SA	2		1	3500	96	e13*2007/46*0199*09	05.02.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1628	4136	AGY	T70 GQ	F3	M1	SA	2		1	3500	96	e13*2007/46*0199*08	23.07.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1629	4136	AKH	D65LBM,D69LM,L71LN.....	X250-HAK	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2007/46*0832*02	22.11.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1630	4136	AMA	BU7615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3		1	3500	96	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1631	4136	ANV	BU1.....	3030	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2007/46*0328*07	25.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1632	4136	ANV	BU1.....	3030	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2007/46*0328*08	31.07.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1633	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2007/46*0766*07	26.08.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1634	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2007/46*0766*07	26.08.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1635	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2007/46*0766*07	26.08.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1636	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2007/46*0766*06	24.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1637	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2007/46*0766*06	24.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1638	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2007/46*0766*06	24.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1639	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2007/46*0766*05	28.03.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1640	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2007/46*0766*05	28.03.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1641	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	96	e1*2007/46*0766*05	28.03.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1642	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	109	e1*2007/46*0766*07	26.08.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1643	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	109	e1*2007/46*0766*08	14.02.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1644	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	109	e1*2007/46*0766*07	26.08.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1645	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	109	e1*2007/46*0766*06	24.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1646	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	109	e1*2007/46*0766*09	09.04.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1647	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	109	e1*2007/46*0766*06	24.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1648	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	109	e1*2007/46*0766*06	24.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1649	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2		1	3500	109	e1*2007/46*0						

1654	4136	ASP	Twin, Sport, Compact	C	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0767*09		01.09.2014	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1655	4136	ASP	Twin, Sport, Compact	C	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0767*06		27.08.2013	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1656	4136	ASP	Twin, Sport, Compact	C	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0767*08		09.04.2014	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1657	4136	ASP	Twin, Sport, Compact	C	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0767*10		23.06.2015	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1658	4136	ASP	Twin, Sport, Compact	C	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0767*05		08.07.2013	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1659	4136	ASP	Twin, Sport, Compact	C	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0767*04		16.04.2013	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1660	4136	ASQ	Twin, Sport, Compact	C	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0767*07		10.01.2014	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1661	4136	ASQ	Twin, Sport, Compact	C	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0767*10		23.06.2015	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1662	4136	ASQ	Twin, Sport, Compact	C	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0767*08		09.04.2014	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1663	4136	ASQ	Twin, Sport, Compact	C	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0767*09		01.09.2014	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1664	4136	ASQ	Twin, Sport, Compact	C	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0767*06		27.08.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1665	4136	ASQ	Twin, Sport, Compact	C	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0767*04		16.04.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1666	4136	ATZ	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0770*03		11.04.2013	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1667	4136	AUA	R16;R21;R22	K250/3	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0770*03		11.04.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1668	4136	AUD	R07;R47;R62;R64;R81;R82	K250L	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0771*04		23.06.2014	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1669	4136	AUD	R07;R47;R62;R64;R81;R82	K250L	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0771*05		23.02.2015	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1670	4136	AUD	R07;R47;R62;R64;R81;R82	K250L	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0771*07		13.01.2016	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1671	4136	AUD	R07;R47;R62;R64;R81;R82	K250L	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0771*06		28.05.2015	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1672	4136	AUE	R07;R47;R62;R64;R81;R82	K250L	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0771*06		28.05.2015	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1673	4136	AUE	R07;R47;R62;R64;R81;R82	K250L	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0771*04		23.06.2014	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1674	4136	AUE	R07;R47;R62;R64;R81;R82	K250L	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0771*05		23.02.2015	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1675	4136	AUE	R07;R47;R62;R64;R81;R82	K250L	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0771*07		13.01.2016	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1676	4136	AUH	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0725*03		09.04.2013	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1677	4136	AUI	R17	K250/4	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0725*03		09.04.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1678	4136	AUY	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*1254*04		24.07.2014	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1679	4136	AUY	Arto 66L	EG/AR005	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*1254*04		24.07.2014	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1680	4136	AUY	Arto 66L	EG/AR005	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*1254*05		10.07.2015	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1681	4136	AUY	Arto 64GL	EG/AR005	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*1254*03		20.08.2013	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1682	4136	AUY	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	3500	96	e13*2007/46*1254*03		20.08.2013	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1683	4136	AUZ	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*1254*04		24.07.2014	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1684	4136	AUZ	Arto 66L	EG/AR005	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*1254*05		10.07.2015	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1685	4136	AUZ	Arto 66F	EG/AR005	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*1254*03		20.08.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1686	4136	AVB	C-Tourer T...;Mailbu...	EG/CF004	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0778*04		22.11.2013	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1687	4136	AVB	Tourer C1 1138;-1142;...	EG/CF004	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0778*03		12.04.2013	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1688	4136	AVC	C-Tourer T...;Mailbu...	EG/CF004	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0778*04		22.11.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1689	4136	AVC	Tourer C1 1138;-1142;...	EG/CF004	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0778*03		12.04.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1690	4136	AVG	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0328*08		31.07.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1691	4136	AVG	BUI...	3030	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0328*07		25.04.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1692	4136	AVJ	BUT615;697;725;727;728	3020/20	M1	SA	3	1	3500	109	e1*2007/46*0327*04		25.04.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1693	4136	AVM	R11, R58, R59	K250/21	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0769*02		23.05.2013	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1694	4136	AVN	R11, R58, R59	K250/21	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0769*02		23.05.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1695	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0423*11		25.09.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1696	4136	AVR	Chic C-Line;Chic E-Line	EG/CF 002	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0423*10		16.05.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1697	4136	AWA	R21,R18,R04(Knaus)	K250/11	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0768*03		23.05.2013	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1698	4136	AWB	R21,R18,R04(Knaus)	K250/11	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0768*03		23.05.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1699	4136	AWE	D65LBM,D69LM,L71LN,.....	X250-FAK	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0832*02		22.11.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1700	4136	AWN	Concorde Compact...	H-Line	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0849*03		19.02.2014	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1701	4136	AWN	Concorde Compact...	H-Line	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0849*04		01.09.2014	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1702	4136	AWN	Concorde Compact...	H-Line	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0849*05		06.11.2015	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1703	4136	AWN	Concorde Compact...	H-Line	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0849*03		19.02.2014	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1704	4136	AWN	Concorde Compact...	H-Line	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0849*02		25.06.2013	F1AE3481D		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1705	4136	AWO	Concorde Compact...	H-Line	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0849*05		06.11.2015	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1706	4136	AWO	Concorde Compact...	H-Line	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0849*03		19.02.2014	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1707	4136	AWO	Concorde Compact...	H-Line	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0849*03		19.02.2014	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1708	4136	AWO	Concorde Compact...	H-Line	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0849*04		01.09.2014	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1709	4136	AWO	Concorde Compact...	H-Line	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0849*02		25.06.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1710	4136	AWT	T60 GO	F3	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*0199*09		05.02.2014	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1711	4136	AWT	V65 GE	F3	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*0199*09		05.02.2014	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1712	4136	AWT	A55 GS Sport	F3	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*0199*09		05.02.2014	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1713	4136	AWT	T70 GO	F3	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*0199*08		23.07.2013	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1714	4136	AWT	T69 Q	F3	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*0199*10		28.07.2014	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1715	4136	AWT	V60 GF	F3	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*0199*11		21.09.2015	F1AE3481E		2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1716	4136	AWT	T70 Q	F3	M1	SA	2	1	3500	109	e13*2007/46*0199*06</								

S22 17342\*00

1723	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	96 e1*2007/46*1021*02	08.03.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1724	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	96 e1*2007/46*1021*01	01.02.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1725	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	96 e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1726	4136	AYZ	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	96 e1*2007/46*1021*03	16.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1727	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	109 e1*2007/46*1021*04	20.09.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1728	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	109 e1*2007/46*1021*01	01.02.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1729	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	109 e1*2007/46*1021*03	16.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1730	4136	AZA	BT...	4020	M1	SA	2	1	3500	109 e1*2007/46*1021*02	08.03.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1731	4136	AZD	BI9551,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	3500	96 e1*2007/46*1032*02	28.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1732	4136	AZD	BI9551,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	3500	96 e1*2007/46*1032*01	06.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1733	4136	AZE	BI9551,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	3500	109 e1*2007/46*1032*02	28.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1734	4136	AZE	BI9551,-6201,-6401,-6761,	4030	M1	SA	2	1	3500	109 e1*2007/46*1032*01	06.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1735	4136	AZK	Terrestra,Cuntura,Activa	122	M1	SA	2	1	3500	96 e1*2007/46*1067*01	06.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1736	4136	AZL	Terrestra,Cuntura,Activa	122	M1	SA	2	1	3500	109 e1*2007/46*1067*01	06.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1737	4136	AZP	BA6502;BA7471,BA7481	3010	M1	SA	3	1	3500	96 e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1738	4136	AZQ	BA6502;BA7471,BA7481	3010	M1	SA	3	1	3500	109 e1*2007/46*1015*01	25.04.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1739	4136	AZX	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2	1	3500	96 e1*2007/46*1081*02	06.05.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1740	4136	AZY	Integra Style; - Line	124	M1	SA	2	1	3500	109 e1*2007/46*1081*02	06.05.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1741	4136	BAB	Hymar Car,Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3500	96 e1*2007/46*1102*02	27.08.2012	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1742	4136	BAB	Hymar Car,Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3500	96 e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1743	4136	BAC	Hymar Car,Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3500	109 e1*2007/46*1102*02	27.08.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1744	4136	BAC	Hymar Car,Compact 404;...	EG/HF001	M1	SA	3	1	3500	109 e1*2007/46*1102*01	12.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1745	4136	BAO	Amundsen 5400	84	M1	SA	2	1	3500	96 e13*2007/46*1273*04	08.10.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1746	4136	BAO	Columbus/Amundsen	84	M1	SA	2	1	3500	96 e13*2007/46*1273*04	08.10.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1747	4136	BAO	Amundsen_Columbus	84	M1	SA	2	1	3500	96 e13*2007/46*1273*05	11.02.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1748	4136	BAO	Columbus/Amundsen	84	M1	SA	2	1	3500	96 e13*2007/46*1273*02	25.02.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1749	4136	BAO	Columbus/Amundsen	84	M1	SA	2	1	3500	96 e13*2007/46*1273*03	09.12.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1750	4136	BAP	Columbus/Amundsen	84	M1	SA	2	1	3500	109 e13*2007/46*1273*04	08.10.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1751	4136	BAP	Amundsen 5400	84	M1	SA	2	1	3500	109 e13*2007/46*1273*04	08.10.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1752	4136	BAP	Amundsen_Columbus	84	M1	SA	2	1	3500	109 e13*2007/46*1273*05	11.02.2016	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1753	4136	BAP	Columbus/Amundsen	84	M1	SA	2	1	3500	109 e13*2007/46*1273*02	25.02.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1754	4136	BAP	Columbus/Amundsen	84	M1	SA	2	1	3500	109 e13*2007/46*1273*03	09.12.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1755	4136	BBU	Home 74 HX; Home 79 LX	EG/MOFO 002	M1	SA	2	1	3500	109 e1*2007/46*1245*01	04.09.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1756	4136	BCL	K65 Es	K1	M1	SA	2	1	3500	96 e13*2007/46*1492*02	26.08.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1757	4136	BCL	K65 T	K1	M1	SA	2	1	3500	96 e13*2007/46*1492*01	19.02.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1758	4136	BCL	K65 T	K1	M1	SA	2	1	3500	96 e13*2007/46*1492*00	01.12.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1759	4136	BCM	K65 T	K1	M1	SA	2	1	3500	109 e13*2007/46*1492*01	19.02.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1760	4136	BCM	K65 Es	K1	M1	SA	2	1	3500	109 e13*2007/46*1492*02	26.08.2016	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1761	4136	BCM	K65 T	K1	M1	SA	2	1	3500	109 e13*2007/46*1492*00	01.12.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1762	4136	BDP	Roadcar 540,-600,-640	CKF1	M1	SA	2	1	3500	96 e1*2007/46*1442*00	26.06.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1763	4136	BDP	Roadcar 640	CKF1	M1	SA	2	1	3500	96 e1*2007/46*1442*00	26.06.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1764	4136	BDG	Roadcar 640	CKF1	M1	SA	2	1	3500	109 e1*2007/46*1442*00	26.06.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1765	4136	BDG	Roadcar 540,-600,-640	CKF1	M1	SA	2	1	3500	109 e1*2007/46*1442*00	26.06.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
1766	4136	BDX	Roadcar 640	CKF2	M1	SA	2	1	3500	96 e1*2007/46*1473*00	27.08.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1767	4136	BDX	Roadcar 600,-640	CKF2	M1	SA	2	1	3500	96 e1*2007/46*1473*00	27.08.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1768	4136	BDY	Roadcar 640	CKF2	M1	SA	2	1	3500	109 e1*2007/46*1473*00	27.08.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1769	4136	BEC	Amundsen_Columbus	84	M1	SA	2	2	3500	96 e13*2007/46*1273*05	11.02.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1770	4136	BED	Amundsen_Columbus	84	M1	SA	2	2	3500	109 e13*2007/46*1273*05	11.02.2016	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
1771	4136	AIE	XL1 7110	EG/DF 004	M1	SA	3	1	5000	96 e1*2001/116*0442*05	06.10.2011	F1AE3481D	2287	35K0	5I	715/2007*692/2008I
1772	4136	AIE	XL1 7110	EG/DF 004	M1	SA	3	1	5000	96 e1*2001/116*0442*06	28.03.2012	F1AE3481D	2287	35K0	5I	715/2007*692/2008I
1773	4136	AIE	A 7870-2	EG/DF 004	M1	SA	3	1	5000	96 e1*2001/116*0442*07	15.11.2012	F1AE3481D	2287	35K0	5I	715/2007*692/2008I
1774	4136	AIE	A 7870-2	EG/DF 004	M1	SA	3	1	5000	96 e1*2001/116*0442*08	21.03.2013	F1AE3481D	2287	35K0	5I	715/2007*630/2012I
1775	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	5000	96 e1*2007/46*0327*03	16.03.2012	F1AE3481D	2287	35K0	5I	715/2007*692/2008I
1776	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	5000	96 e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481D	2287	35K0	5I	715/2007*692/2008I
1777	4136	AUR	Arto 83L	EG/AR006	M1	SA	3	1	5000	96 e13*2007/46*1253*01	08.11.2011	F1AE3481D	2287	35K0	5I	715/2007*692/2008I
1778	4136	AUR	Arto 79L	EG/AR006	M1	SA	3	1	5000	96 e13*2007/46*1253*00	16.08.2011	F1AE3481D	2287	35K0	5I	715/2007*692/2008I
1779	4136	AUS	Arto 79L	EG/AR006	M1	SA	3	1	5000	109 e13*2007/46*1253*00	16.08.2011	F1AE3481E	2287	35K0	5I	715/2007*692/2008I
1780	4136	AUS	Arto 83L	EG/AR006	M1	SA	3	1	5000	109 e13*2007/46*1253*01	08.11.2011	F1AE3481E	2287	35K0	5I	715/2007*692/2008I
1781	4136	AVI	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	5000	109 e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481E	2287	35K0	5I	715/2007*692/2008I
1782	4136	AVI	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	5000	109 e1*2007/46*0327*03	16.03.2012	F1AE3481E	2287	35K0	5I	715/2007*692/2008I
1783	4136	AWQ	A 7870-2	EG/DF 004	M1	SA	3	1	5000	109 e1*2001/116*0442*08	21.03.2013	F1AE3481E	2287	35K0	5I	715/2007*630/2012I
1784	4136	AWQ	A 7870-2	EG/DF 004	M1	SA	3	1	5000	109 e1*2001/116*0442*07	15.11.2012	F1AE3481E	2287	35K0	5I	715/2007*692/2008I
1785	4136	AWQ	XL1 7110	EG/DF 004	M1	SA	3	1	5000	109 e1*2001/116*0442*06	28.03.2012	F1AE3481E	2287	35K0	5I	715/2007*692/2008I
1786	4136	AWQ	XL1 7110	EG/DF 004	M1	SA	3	1	5000	109 e1*2001/116*0442*05	06.10.2011	F1AE3481E	2287	35K0	5I	715/2007*692/2008I
1787	4136	AEI	BUT/BI/T/BNT...	2020	M1	SA	2	1	4500	96 e1*2001/116*0391*13	08.09.2011	F1AE0481D	2287	35K0	5I	715/2007*692/2008I
1788	4136	AFN	7150	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4500	96 e1*2001/116*0416*14	21.08.2013	F1AE3481D	2287	35K0	5I	715/2007*630/2012I
1789	4136	AFN	Magic Edition T 7151-4	EG/DF 003	M1	SA	2	1								

S22 17342\*00

1792	4136	AFN	I 6810/6870	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4500	96	e1*2001/116*0416*10	22.11.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1793	4136	AFN	I 7151	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4500	96	e1*2001/116*0416*12	09.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1794	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	4500	96	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1795	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	4500	96	e1*2007/46*0327*03	16.03.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1796	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	2	1	4500	96	e1*2007/46*0327*02	30.08.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1797	4136	ATS	I 7151	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2001/116*0416*12	09.10.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1798	4136	ATS	I 6810/6870	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2001/116*0416*11	27.02.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1799	4136	ATS	I 6810/6870	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2001/116*0416*10	22.11.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1800	4136	ATS	Magic Edition T 7151-4	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2001/116*0416*09	27.07.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1801	4136	ATS	I 7150	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2001/116*0416*14	21.08.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1802	4136	ATS	T 6801-4	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2001/116*0416*13	21.03.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1803	4136	AUY	Arto 74L	EG/AR005	M1	SA	2	1	4500	96	e13*2007/46*1254*00	23.08.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1804	4136	AUZ	Arto 74L	EG/AR005	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2007/46*1254*00	23.08.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1805	4136	AVJ	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	4500	109	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1806	4136	AVJ	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2007/46*0327*02	30.08.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1807	4136	AVJ	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	4500	109	e1*2007/46*0327*03	16.03.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1808	4136	AVD	BUT/BIT/BNT...	2020	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2001/116*0391*13	06.08.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1809	4136	AVY	Terresta_Profilia	121	M1	SA	2	1	4500	96	e1*2007/46*1018*00	15.08.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1810	4136	AVY	Terresta_Profilia	121	M1	SA	2	1	4500	109	e1*2007/46*1018*00	15.08.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1811	4136	AEI	BUT/BIT/BNT...	2020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2001/116*0391*13	08.09.2011	F1AE0481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1812	4136	AEI	BUT/BIT/BNT...	2020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2001/116*0391*12	06.08.2011	F1AE0481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1813	4136	AFN	KW 24	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2001/116*0416*14	21.08.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1814	4136	AFN	T 6801-4	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2001/116*0416*13	21.03.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1815	4136	AFN	KW 023	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2001/116*0416*12	09.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1816	4136	AFN	I 6810/6870	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2001/116*0416*10	22.11.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1817	4136	AFN	I 6701	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2001/116*0416*11	27.02.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1818	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	4250	96	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1819	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*0327*02	30.08.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1820	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	4250	96	e1*2007/46*0327*03	16.03.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1821	4136	ATS	I 6701	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2001/116*0416*11	27.02.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1822	4136	ATS	KW 023	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2001/116*0416*12	09.10.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1823	4136	ATS	I 6810/6870	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2001/116*0416*10	22.11.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1824	4136	ATS	KW 24	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2001/116*0416*14	21.08.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1825	4136	ATS	T 6801-4	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2001/116*0416*13	21.03.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1826	4136	AUY	Arto 74L	EG/AR005	M1	SA	2	1	4250	96	e13*2007/46*1254*00	23.08.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1827	4136	AUZ	Arto 74L	EG/AR005	M1	SA	2	1	4250	109	e13*2007/46*1254*00	23.08.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1828	4136	AVJ	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	4250	109	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1829	4136	AVJ	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0327*02	30.08.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1830	4136	AVJ	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	4250	109	e1*2007/46*0327*03	16.03.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1831	4136	AVQ	BUT/BIT/BNT...	2020	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2001/116*0391*13	08.06.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1832	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1003*01	15.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1833	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1003*00	25.07.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1834	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1003*00	25.07.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1835	4136	AYF	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1003*01	15.04.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1836	4136	AVU	Terresta_Profilia	121	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*1018*00	15.08.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1837	4136	AVV	Terresta_Profilia	121	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*1018*00	08.15.12	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1838	4136	AZS	Sonic 1 700 SP,-SC,-SL	G	M1	SA	2	1	4250	96	e13*2007/46*1201*01	02.08.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1839	4136	AZV	Sonic 1 700 SP,-SC,-SL	G	M1	SA	2	1	4250	109	e13*2007/46*1201*01	02.08.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1840	4136	AEI	BUT/BIT/BNT...	2020	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0391*13	08.09.2011	F1AE0481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1841	4136	AEI	BUT/BIT/BNT...	2020	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0391*12	06.08.2011	F1AE0481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1842	4136	AFN	KW 24	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0416*14	21.08.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1843	4136	AFN	KW 019	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0416*09	27.07.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1844	4136	AFN	KW 023	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0416*13	21.03.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1845	4136	AFN	KW 019	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0416*11	27.02.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1846	4136	AFN	KW 019	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0416*10	22.11.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1847	4136	AFN	KW 023	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2001/116*0416*12	09.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1848	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	4000	96	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1849	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*0327*02	30.08.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1850	4136	AMA	BUT615;697;725;727;728	3020	M1	SA	3	1	4000	96	e1*2007/46*0327*03	16.03.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1851	4136	ATS	KW 023	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2001/116*0416*12	09.10.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1852	4136	ATS	KW 019	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2001/116*0416*09	27.07.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1853	4136	ATS	KW 019	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2001/116*0416*10	22.11.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1854	4136	ATS	KW 019	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2001/116*0416*11	27.02.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1855	4136	ATS	KW 24	EG/DF 003	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2001/116*0416*14	21.08.2013	F1AE3481E				

S22 17342\*00

1861	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1003*00	25.07.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1862	4136	AYE	BA6601	4010	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1003*00	25.07.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1863	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4000	96	e1*2007/46*1003*01	15.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1864	4136	AYF	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*1003*00	07.25.12	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1865	4136	AYF	BA6601	4010	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*1003*00	25.07.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1866	4136	AYF	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	4000	109	e1*2007/46*1003*01	15.04.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1867	4136	AEI	BUT/BIT/BNT...	2020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0391*13	08.09.2011	F1AE0481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1868	4136	AEI	BUT/BIT/BNT...	2020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0391*12	06.08.2011	F1AE0481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1869	4136	AFN	KW 25	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0416*14	21.08.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*630/2012
1870	4136	AFN	GlobeS-T 690	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0416*09	27.07.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1871	4136	AFN	KW 023	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0416*12	09.10.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1872	4136	AFN	T 6801-4	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0416*13	21.03.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*630/2012
1873	4136	AFN	I 6810/6870	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0416*10	22.11.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1874	4136	AFN	16701	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0416*11	27.02.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1875	4136	AMA	BUT615,697,725,727,728	3020	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1876	4136	AMA	BUT615,697,725,727,728	3020	M1	SA	3	1	3850	96	e1*2007/46*0327*03	16.03.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1877	4136	AMA	BUT615,697,725,727,728	3020	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*0327*02	30.08.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1878	4136	APM	T 69 H/T 449 H	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0535*05	22.03.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*630/2012
1879	4136	APM	A 72/A 461/A 723	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0535*04	05.06.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1880	4136	APM	T 68/T 447/T 742	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0535*06	18.07.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*630/2012
1881	4136	APM	T 67/T 448	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0535*03	26.01.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1882	4136	APM	T 67/T 448	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0535*02	26.07.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1883	4136	ATS	KW 023	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0416*12	09.10.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1884	4136	ATS	GlobeS-T 690	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0416*09	27.07.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1885	4136	ATS	I 6810/6870	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0416*10	22.11.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1886	4136	ATS	16701	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0416*11	27.02.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1887	4136	ATS	KW 25	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0416*14	21.08.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*630/2012
1888	4136	ATS	T 6801-4	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0416*13	21.03.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*630/2012
1889	4136	AUJ	Arto 69U/PL	EG/AR005	M1	SA	2	1	3850	96	e13*2007/46*1254*00	23.08.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1890	4136	AUJ	Arto 69U/PL	EG/AR005	M1	SA	2	1	3850	109	e13*2007/46*1254*00	23.08.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1891	4136	AVI	BUT615,697,725,727,728	3020	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1892	4136	AVI	BUT615,697,725,727,728	3020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*0327*02	30.08.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1893	4136	AVI	BUT615,697,725,727,728	3020	M1	SA	3	1	3850	109	e1*2007/46*0327*03	16.03.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1894	4136	AVQ	BUT/BIT/BNT...	2020	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0391*13	08.06.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1895	4136	AWW	T 68/T 447/T 742	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0535*06	18.07.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*630/2012
1896	4136	AWW	T 67/T 448	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0535*02	26.07.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1897	4136	AWW	A 72/A 461/A 723	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0535*04	05.06.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1898	4136	AWW	T 69 H/T 449 H	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0535*05	22.03.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*630/2012
1899	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1003*00	25.07.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1900	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1003*01	15.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1901	4136	AYE	BA6701	4010	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1003*00	25.07.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1902	4136	AYF	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1003*00	25.07.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1903	4136	AYF	BA6701	4010	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1003*00	25.07.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1904	4136	AYF	BA6501,-6601,-6611,-6701	1010	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1003*01	15.04.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1905	4136	AYU	Terrestra_Profila	121	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1018*00	15.08.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1906	4136	AYV	Terrestra_Profila	121	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1018*00	15.08.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1907	4136	AMA	BUT615,697,725,727,728	3020	M1	SA	3	1	3700	96	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1908	4136	AMA	BUT615,697,725,727,728	3020	M1	SA	3	1	3700	96	e1*2007/46*0327*03	16.03.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1909	4136	AMA	BUT615,697,725,727,728	3020	M1	SA	2	1	3700	96	e1*2007/46*0327*02	30.08.2011	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1910	4136	AVI	BUT615,697,725,727,728	3020	M1	SA	3	1	3700	109	e1*2007/46*0327*04	25.04.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1911	4136	AVI	BUT615,697,725,727,728	3020	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2007/46*0327*02	08.30.11	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1912	4136	AVI	BUT615,697,725,727,728	3020	M1	SA	3	1	3700	109	e1*2007/46*0327*03	16.03.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1913	4136	AVQ	BUT/BIT/BNT...	2020	M1	SA	2	1	3700	109	e1*2001/116*0391*13	08.06.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1914	4136	AEI	BUT/BIT/BNT...	2020	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2001/116*0391*13	08.09.2011	F1AE0481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1915	4136	AEI	BUT/BIT/BNT...	2020	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2001/116*0391*12	06.08.2011	F1AE0481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1916	4136	AVQ	BUT/BIT/BNT...	2020	M1	SA	2	1	3650	109	e1*2001/116*0391*13	08.06.2011	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1917	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*1003*00	25.07.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1918	4136	AYE	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*1003*01	15.04.2013	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1919	4136	AYF	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	3650	109	e1*2007/46*1003*00	25.07.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1920	4136	AYF	BA6501,-6601,-6611,-6701	4010	M1	SA	2	1	3650	109	e1*2007/46*1003*01	15.04.2013	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1921	4136	AYV	Terrestra_Profila	121	M1	SA	2	1	3650	109	e1*2007/46*1018*00	08.15.12	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1922	4136	AZS	Sonic I 700 SP, -SC, -SL	G	M1	SA	2	1	3650	96	e13*2007/46*1201*01	02.08.2012	F1AE3481D	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1923	4136	AZV	Sonic I 700 SP, -SC, -SL	G	M1	SA	2	1	3650	109	e13*2007/46*1201*01	02.08.2012	F1AE3481E	2287	3500	51	715/2007*692/2008
1924	4136	AEI	BUT/BIT/BNT...	2020	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2001/116*0391*13	08.					

S22 17342\*00

Table with columns for year, ID, name, location, type, and dates. It lists various astronomical observations from 1930 to 1998, including details on equipment used and observation dates.



S22 17342\*00

2068	4136	AFN	17051	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0416*16	13.08.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
2069	4136	AFN	17150-2	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0416*18	01.07.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2070	4136	AFN	KW 25	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0416*14	21.08.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2071	4136	AFN	17051	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0416*17	02.03.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2072	4136	AFN	Trend A 6977	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0416*20	04.01.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2073	4136	AFN	Trend I 7057	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0416*21	28.01.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2074	4136	AFN	T 7151-4 Sixteen	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0416*19	02.10.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2075	4136	AFN	T 6801-4	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0416*13	21.03.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2076	4136	APM	T 69 H/T 449 H	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0535*05	22.03.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2077	4136	APM	T 68/T 447/T 742	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0535*06	18.07.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2078	4136	APM	T 60/T 132/T 599	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0535*07	31.01.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2079	4136	APM	T 69 S / T 339 / T 720	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2001/116*0535*08	08.08.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2080	4136	ATS	17051	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0416*17	02.03.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2081	4136	ATS	Magic Edition T 7151-4	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0416*15	08.11.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2082	4136	ATS	17051	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0416*16	13.08.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
2083	4136	ATS	Trend A 6977	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0416*20	04.01.2016	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2084	4136	ATS	Trend I 7057	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0416*21	28.01.2016	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2085	4136	ATS	17150-2	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0416*18	01.07.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2086	4136	ATS	T 7151-4 Sixteen	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0416*19	02.10.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2087	4136	ATS	KW 25	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0416*14	21.08.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2088	4136	ATS	T 6801-4	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0416*13	21.03.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2089	4136	AWW	T 68/T 447/T 742	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0535*06	18.07.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2090	4136	AWW	T 69 S / T 339 / T 720	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0535*08	08.08.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2091	4136	AWW	T 60/T 132/T 599	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0535*07	31.01.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2092	4136	AWW	T 69 H/T 449 H	EG/CF002	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2001/116*0535*05	22.03.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2093	4136	AVU	Terrestra_Profilia	121	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1018*02	11.04.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
2094	4136	AVU	Terrestra_Profilia	121	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1018*01	18.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
2095	4136	AVU	Terrestra_Profilia	121	M1	SA	2	1	3850	96	e1*2007/46*1018*02	11.04.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
2096	4136	AVV	Terrestra_Profilia	121	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1018*02	11.04.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
2097	4136	AVV	Terrestra_Profilia	121	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1018*01	18.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
2098	4136	AVV	Terrestra_Profilia	121	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1018*02	11.04.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
2099	4136	AVV	Terrestra_Profilia	121	M1	SA	2	1	3850	109	e1*2007/46*1018*01	18.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
2100	4136	AFN	KW 32	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2001/116*0416*16	13.08.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
2101	4136	AFN	KW 35	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2001/116*0416*17	02.03.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2102	4136	AFN	KW 24	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2001/116*0416*14	21.08.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2103	4136	AFN	KW 24	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2001/116*0416*15	08.11.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2104	4136	AFN	KW 35	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2001/116*0416*20	04.01.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2105	4136	AFN	KW 35	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2001/116*0416*21	28.01.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2106	4136	AFN	KW 35	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2001/116*0416*18	01.07.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2107	4136	AFN	KW 35	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2001/116*0416*19	02.10.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2108	4136	AFN	KW 023	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2001/116*0416*13	21.03.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2109	4136	ATS	KW 35	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0416*18	01.07.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2110	4136	ATS	KW 35	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0416*17	02.03.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2111	4136	ATS	KW 32	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0416*16	13.08.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
2112	4136	ATS	KW 35	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0416*21	28.01.2016	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2113	4136	ATS	KW 35	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0416*19	02.10.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2114	4136	ATS	KW 35	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0416*20	04.01.2016	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2115	4136	ATS	KW 023	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0416*13	21.03.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2116	4136	ATS	KW 24	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0416*14	21.08.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2117	4136	ATS	KW 24	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2001/116*0416*15	08.11.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2118	4136	AVU	Terrestra_Profilia	121	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*1018*01	18.06.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
2119	4136	AVV	Terrestra_Profilia	121	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*1018*01	18.06.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012M
2120	4136	AFN	17051	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3499	96	e1*2001/116*0416*16	13.08.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
2121	4136	AFN	Magic Edition T 7151-4	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3499	96	e1*2001/116*0416*15	08.11.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2122	4136	AFN	17051	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3499	96	e1*2001/116*0416*17	02.03.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2123	4136	AFN	KW 25	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3499	96	e1*2001/116*0416*14	21.08.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2124	4136	AFN	Trend A 6977	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3499	96	e1*2001/116*0416*20	04.01.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2125	4136	AFN	Trend I 7057	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3499	96	e1*2001/116*0416*21	28.01.2016	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2126	4136	AFN	17150-2	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3499	96	e1*2001/116*0416*18	01.07.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2127	4136	AFN	T 7151-4 Sixteen	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3499	96	e1*2001/116*0416*19	02.10.2015	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2128	4136	AFN	T 6801-4	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3499	96	e1*2001/116*0416*13	21.03.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2129	4136	ATS	17051	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3499	109	e1*2001/116*0416*17	02.03.2015	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2130	4136	ATS	Magic Edition T 7151-4	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3499	109	e1*2001/116*0416*15	08.11.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2131	4136	ATS	17051	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3499	109	e1*2001/116*0416*16	13.08.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013M
2132	4136	ATS	17150-2	EG/DF 003	M1	SA											



2137	4136	ATS	T 6801-4	EG/DF 003	M1	SA	2	1	3499	109	e1*2001/116*0416*13	21.03.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2138	4136	APM	T 69 H/T 449 H	EG/CF002	M1	SA	2	1	3495	96	e1*2001/116*0535*05	22.03.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2139	4136	APM	T 68/T 447/T 742	EG/CF002	M1	SA	2	1	3495	96	e1*2001/116*0535*06	18.07.2013	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2140	4136	APM	T 69 S / T 339 / T 720	EG/CF002	M1	SA	2	1	3495	96	e1*2001/116*0535*08	08.08.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2141	4136	APM	T 60/T 132/T 599	EG/CF002	M1	SA	2	1	3495	96	e1*2001/116*0535*07	31.01.2014	F1AE3481D	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2142	4136	AWW	T 68/T 447/T 742	EG/CF002	M1	SA	2	1	3495	109	e1*2001/116*0535*06	18.07.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2143	4136	AWW	T 60/T 132/T 599	EG/CF002	M1	SA	2	1	3495	109	e1*2001/116*0535*07	31.01.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2144	4136	AWW	T 69 S / T 339 / T 720	EG/CF002	M1	SA	2	1	3495	109	e1*2001/116*0535*08	08.08.2014	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M
2145	4136	AWW	T 69 H/T 449 H	EG/CF002	M1	SA	2	1	3495	109	e1*2001/116*0535*05	22.03.2013	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*630/2012 M
2146	4136	ASG	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	96	e3*2001/116*0232*13	26.10.2011	F1AE3481D	2287	35G0	5G	715/2007*692/2008G
2147	4136	ASG	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	96	e3*2001/116*0232*10	02.03.2011	F1AE3481D	2287	35G0	5G	715/2007*692/2008G
2148	4136	ASG	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	96	e3*2001/116*0232*12	07.06.2011	F1AE3481D	2287	35G0	5G	715/2007*692/2008G
2149	4136	ASI	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	109	e3*2001/116*0232*12	07.06.2011	F1AE3481E	2287	35G0	5G	715/2007*692/2008G
2150	4136	ASI	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	109	e3*2001/116*0232*13	26.10.2011	F1AE3481E	2287	35G0	5G	715/2007*692/2008G
2151	4136	ASI	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	109	e3*2001/116*0232*11	20.04.2011	F1AE3481E	2287	35G0	5G	715/2007*692/2008G
2152	4136	AXA	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	83	e3*2001/116*0232*13	26.10.2011	F1AE3481G	2287	35G0	5G	715/2007*692/2008G
2153	4136	ASG	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	96	e3*2001/116*0232*16	03.02.2014	F1AE3481D	2287	35K0	5K	715/2007*195/2013K
2154	4136	ASG	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	96	e3*2001/116*0232*17	04.02.2014	F1AE3481D	2287	35K0	5K	715/2007*195/2013K
2155	4136	ASG	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	96	e3*2001/116*0232*14	19.12.2014	F1AE3481D	2287	35K0	5K	715/2007*630/2012K
2156	4136	ASI	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	109	e3*2001/116*0232*16	03.02.2014	F1AE3481E	2287	35K0	5K	715/2007*195/2013K
2157	4136	ASI	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	109	e3*2001/116*0232*17	04.02.2014	F1AE3481E	2287	35K0	5K	715/2007*195/2013K
2158	4136	ASI	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	109	e3*2001/116*0232*14	12.19.12	F1AE3481E	2287	35K0	5K	715/2007*630/2012K
2159	4136	AXA	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	83	e3*2001/116*0232*17	02.04.14	F1AE3481G	2287	35K0	5K	715/2007*195/2013K
2160	4136	AXA	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	83	e3*2001/116*0232*16	02.03.14	F1AE3481G	2287	35K0	5K	715/2007*195/2013K
2161	4136	AXA	FIAT DUCATO	250	M1	AF	2	1	3500	83	e3*2001/116*0232*14	12.19.12	F1AE3481G	2287	35K0	5K	715/2007*630/2012K
2162	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	4250	96	e1*2007/46*0766*00	06.06.11	F1AE3481D	2287	35H0	5H	715/2007*692/2008H
2163	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	4250	109	e1*2007/46*0766*00	06.06.11	F1AE3481E	2287	35H0	5H	715/2007*692/2008H
2164	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	96	e1*2007/46*0766*00	06.06.11	F1AE3481D	2287	35H0	5H	715/2007*692/2008H
2165	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3650	109	e1*2007/46*0766*00	06.06.11	F1AE3481E	2287	35H0	5H	715/2007*692/2008H
2166	4136	ASL	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	96	e1*2007/46*0766*00	06.06.11	F1AE3481D	2287	35H0	5H	715/2007*692/2008H
2167	4136	ASM	Sport, Coral, Matrix	B	M1	SA	2	1	3500	109	e1*2007/46*0766*00	06.06.11	F1AE3481E	2287	35H0	5H	715/2007*692/2008H
2168	1727	AEV	T63 / T 345 / T 671	EG/CF002	M1	SA	2	1	3495	109	e1*2001/116*0535*09	11.06.15	F1AE3481E	2287	35M0	5M	715/2007*195/2013 M