

Betroffene Fahrzeugvarianten des Volkswagen-Konzerns mit dem Motor EA189 ¹⁾

Marke	Handelsbezeichnung	Hubraum	Leistung	Motorkennbuchstabe	Emissionsstufe	Genehmigungsnummer Gesamtfahrzeug	Grund des Rückrufes	Datum Freigabe	Rückruf-Code
		[ccm]	[kW]						
AUDI	Audi A4	1968	125	CAHA	EU4	e1*2001/116*0430	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	125	CAHA	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	120	CAHB	EU4	e1*2001/116*0430	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	120	CAHB	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	130	CGLC	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	120	CGLD	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	105	CJCA	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	04.04.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	100	CJCB	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	04.04.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	88	CJCC	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	04.04.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	110	CJCD	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	04.04.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	125	CAHA	EU4	e1*2001/116*0430	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	125	CAHA	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	120	CAHB	EU4	e1*2001/116*0430	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	120	CAHB	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	130	CGLC	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	120	CGLD	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	105	CJCA	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	04.04.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	100	CJCB	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	04.04.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	88	CJCC	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	04.04.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	110	CJCD	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	04.04.2016	23Q7
AUDI	Audi A6	1968	125	CAHA	EU5	e1*2001/116*0254 e13*2007/46*1080	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A6	1968	120	CAHB	EU5	e1*2001/116*0254 e13*2007/46*1080	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A6	1968	130	CGLC	EU5	e1*2007/46*0436 e13*2007/46*1147	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A6	1968	120	CGLD	EU5	e1*2007/46*0436 e13*2007/46*1147	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi A6	1968	100	CGLE	EU5	e1*2007/46*0591 e13*2007/46*1163	unzulässige Abschalteneinrichtung	04.04.2016	23Q7
AUDI	Audi Q3	1968	100	CFFA	EU5	e1*2007/46*0591 e13*2007/46*1163	unzulässige Abschalteneinrichtung	01.06.2016	23Q7
AUDI	Audi Q3	1968	103	CFFB	EU5	e1*2007/46*0591 e13*2007/46*1163	unzulässige Abschalteneinrichtung	01.06.2016	23Q7
AUDI	Audi Q5	1968	125	CAHA	EU4	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi Q5	1968	120	CAHB	EU4	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi Q5	1968	125	CGLB	EU5	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi Q5	1968	130	CGLC	EU5	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi Q5	1968	120	CGLD	EU5	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23Q7
AUDI	Audi Q5	1968	105	CJCA	EU5	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	04.04.2016	23Q7
AUDI	Audi Q5	1968	100	CJCB	EU5	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	04.04.2016	23Q7
AUDI	Audi Q5	1968	110	CJCD	EU5	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	04.04.2016	23Q7
SEAT	Seat Exeo	1968	125	CAHA	EU5	e9*2001/116*0072 e9*2007/46*0011	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23S1
SEAT	Seat Exeo	1968	125	CGLB	EU5	e9*2001/116*0072 e9*2007/46*0011	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.05.2016	23S1
SEAT	Seat Exeo	1968	105	CJCA	EU5	e9*2001/116*0072 e9*2007/46*0011	unzulässige Abschalteneinrichtung	04.04.2016	23S1
SEAT	Seat Exeo	1968	88	CJCC	EU5	e9*2001/116*0072 e9*2007/46*0011	unzulässige Abschalteneinrichtung	04.04.2016	23S1
VW	Amarok	1968	90	CDBA	EU5	e1*2007/46*0356 e1*2007/46*0750	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.01.2016	23R7
VW	Amarok	1968	120	CDCA	EU5	e1*2007/46*0356 e1*2007/46*0750	unzulässige Abschalteneinrichtung	27.01.2016	23R7
VW	Caddy	1968	103	CFHC	EU5	e1*2001/116*0252 e1*2007/46*0217	unzulässige Abschalteneinrichtung	01.06.2016	23R7
VW	Caddy	1968	62	CFHE	EU5	e1*2007/46*0217	unzulässige Abschalteneinrichtung	01.06.2016	23R7
VW	Caddy	1968	81	CFHF	EU5	e1*2001/116*0252 e1*2007/46*0217	unzulässige Abschalteneinrichtung	01.06.2016	23R7
VW	Caddy	1598	55	CAYE	EU5	e1*2007/46*0217	unzulässige Abschalteneinrichtung	19.05.2016	23R7
VW	Caddy	1598	75	CAYD	EU5	e1*2007/46*0217	unzulässige Abschalteneinrichtung	19.05.2016	23R7
VW	Eos	1968	103	CBAB	EU5	e1*2001/116*0349	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Eos	1968	100	CFFA	EU5	e1*2001/116*0349	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Eos	1968	103	CFFB	EU5	e1*2001/116*0349	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Golf	1968	103	CFFB	EU5	e1*2001/116*0242	unzulässige Abschalteneinrichtung	28.04.2016	23R7
SKODA	Superb / Superb Combi	1968	103	CFFB	EU5	e11*2001/116*0326 e11*2007/46*0014	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
VW	Passat	1968	100	CBA A	EU5	e1*2001/116*0307	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Passat	1968	103	CBAB	EU5	e1*2001/116*0307	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Passat	1968	81	CBDC	EU5	e1*2001/116*0307	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Passat	1968	100	CFFA	EU5	e1*2001/116*0307	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Passat	1968	103	CFFB	EU5	e1*2001/116*0307	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7

VW	Passat CC	1968	100	CBAA	EU5	e1*2001/116*0468	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Passat CC	1968	103	CBAB	EU5	e1*2001/116*0468	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Passat CC	1968	100	CFFA	EU5	e1*2001/116*0468	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Passat CC	1968	103	CFFB	EU5	e1*2001/116*0468	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Passat Variant	1968	100	CBAA	EU5	e1*2001/116*0307	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Passat Variant	1968	103	CBAB	EU5	e1*2001/116*0307	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Passat Variant	1968	81	CBDC	EU5	e1*2001/116*0307	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Passat Variant	1968	100	CFFA	EU5	e1*2001/116*0307 e1*2007/46*0502	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Passat Variant	1968	103	CFFB	EU5	e1*2001/116*0307 e1*2007/46*0502	unzulässige Abschalteneinrichtung	03.06.2016	23R7
VW	Tiguan	1968	100	CBAA	EU5	e1*2001/116*0450 e1*2007/46*0487	unzulässige Abschalteneinrichtung	01.06.2016	23R7
VW	Tiguan	1968	103	CBAB	EU5	e1*2001/116*0450 e1*2007/46*0487	unzulässige Abschalteneinrichtung	01.06.2016	23R7
VW	Tiguan	1968	100	CFFA	EU5	e1*2001/116*0450 e1*2007/46*0487	unzulässige Abschalteneinrichtung	01.06.2016	23R7
VW	Tiguan	1968	103	CFFB	EU5	e1*2001/116*0450 e1*2007/46*0487	unzulässige Abschalteneinrichtung	01.06.2016	23R7
VW	Tiguan	1968	81	CFFD	EU5	e1*2001/116*0450 e1*2007/46*0487	unzulässige Abschalteneinrichtung	01.06.2016	23R7
AUDI	Audi A1	1968	100	CFHB	EU5	e1*2007/46*0414	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23Q7
AUDI	Audi A1	1968	105	CFHD	EU5	e1*2007/46*0414	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23Q7
AUDI	Audi A3	1968	100	CBAA	EU5	e1*2001/116*0217 e1*2001/116*0456	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23Q7
AUDI	Audi A3	1968	103	CBAB	EU5	e1*2001/116*0217 e1*2001/116*0456	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23Q7
AUDI	Audi A3	1968	100	CFFA	EU5	e1*2001/116*0217 e1*2001/116*0456	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23Q7
AUDI	Audi A3	1968	103	CFFB	EU5	e1*2001/116*0217 e1*2001/116*0456	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23Q7
SEAT	Altea	1968	103	CFHC	EU5	e9*2001/116*0050 e9*2007/46*0012	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23S1
SEAT	Ibiza	1968	105	CFHD	EU5	e9*2001/116*0067 e9*2007/46*0001	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23S1
SEAT	Leon	1968	103	CFHC	EU5	e9*2001/116*0052 e9*2007/46*0013	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23S1
SKODA	Octavia / Octavia Kombi	1968	81	CFHF	EU5	e11*2001/116*0230 e11*2007/46*0012	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Octavia / Octavia Kombi	1968	103	CFHC	EU5	e11*2001/116*0230 e11*2007/46*0012	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
VW	Beetle	1968	103	CFFB	EU5	e1*2007/46*0539	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Golf	1968	100	CBAA	EU5	e1*2001/116*0242	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Golf	1968	103	CBAB	EU5	e1*2001/116*0242	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Golf	1968	81	CBDC	EU5	e1*2001/116*0242	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Golf	1968	100	CFFA	EU5	e1*2001/116*0242 e1*2007/46*0490	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Golf	1968	103	CFFB	EU5	e1*2001/116*0242 e1*2007/46*0490	unzulässige Abschalteneinrichtung	28.04.2016	23R7
VW	Golf Cabrio	1968	103	CFHC	EU5	e1*2001/116*0242	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Golf Variant	1968	100	CBDA	EU5	e1*2001/116*0328	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Golf Variant	1968	103	CBDB	EU5	e1*2001/116*0328	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Golf Variant	1968	100	CFHB	EU5	e1*2001/116*0328	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Golf Variant	1968	103	CFHC	EU5	e1*2001/116*0328	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Golf Plus	1968	100	CBDA	EU5	e1*2001/116*0304	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Golf Plus	1968	103	CBDB	EU5	e1*2001/116*0304	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Golf Plus	1968	81	CBDC	EU5	e1*2001/116*0304	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Golf Plus	1968	100	CFHB	EU5	e1*2001/116*0304	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Golf Plus	1968	103	CFHC	EU5	e1*2001/116*0304	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Jetta	1968	103	CBDB	EU4	e1*2001/116*0328	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Jetta	1968	103	CFFB	EU5	e1*2007/46*0539	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Scirocco	1968	103	CBDB	EU5	e1*2001/116*0471	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Scirocco	1968	100	CFHB	EU5	e1*2001/116*0471	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Scirocco	1968	103	CFHC	EU5	e1*2001/116*0471	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Touran	1968	103	CFHC	EU5	e1*2001/116*0211 e1*2007/46*0357	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
VW	Touran	1968	81	CFHF	EU5	e1*2001/116*0211 e1*2007/46*0357	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.06.2016	23R7
AUDI	Audi A4	1968	100	CJCB	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	11.07.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	100	CAGB	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	11.07.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	105	CJCA	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	11.07.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	105	CAGA	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	11.07.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	110	CJCD	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	11.07.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	100	CJCB	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	11.07.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	100	CAGB	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	11.07.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	105	CJCA	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	11.07.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	105	CAGA	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	11.07.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	110	CJCD	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	11.07.2016	23Q7
AUDI	Audi A6	1968	100	CGLE	EU5	e1*2007/46*0436 e13*2007/46*1147	unzulässige Abschalteneinrichtung	11.07.2016	23Q7
AUDI	Audi A6	1968	100	CAGB	EU5	e1*2001/116*0254 e13*2007/46*1080	unzulässige Abschalteneinrichtung	11.07.2016	23Q7
SEAT	Seat Exeo	1968	105	CAGA	EU5	e9*2001/116*0072 e9*2007/46*0011	unzulässige Abschalteneinrichtung	11.07.2016	23S1
SEAT	Seat Exeo	1968	88	CAGC	EU5	e9*2001/116*0072 e9*2007/46*0011	unzulässige Abschalteneinrichtung	11.07.2016	23S1
VW	Caddy	1968	125	CFJA	EU5	e1*2001/116*0252 e1*2007/46*0217	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	CC	1968	125	CBBB	EU4	e1*2001/116*0468	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	CC	1968	125	CBBB	EU5	e1*2001/116*0468	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	CC	1968	125	CFGB	EU5	e1*2001/116*0468	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	CC	1968	130	CFGC	EU5	e1*2001/116*0468	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Golf	1968	125	CBBB	EU5	e1*2001/116*0242	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Golf	1968	125	CFGB	EU5	e1*2001/116*0242	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Passat	1968	125	CBBB	EU4	e1*2001/116*0307	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7

VW	Passat	1968	125	CBBB	EU5	e1*2001/116*0307	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Passat	1968	125	CFGB	EU5	e1*2001/116*0307 e1*2007/46*0502	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Passat	1968	130	CFGC	EU5	e1*2001/116*0307 e1*2007/46*0502	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Scirocco	1968	125	CBBB	EU5	e1*2001/116*0471	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Scirocco	1968	125	CFGB	EU5	e1*2001/116*0471	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Scirocco	1968	130	CFGC	EU5	e1*2001/116*0471	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Tiguan	1968	120	CBBA	EU4	e1*2001/116*0450	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Tiguan	1968	120	CBBA	EU5	e1*2001/116*0450 e1*2007/46*0487	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Tiguan	1968	125	CBBB	EU4	e1*2001/116*0450	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Tiguan	1968	125	CBBB	EU5	e1*2001/116*0450 e1*2007/46*0487	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Tiguan	1968	125	CFGB	EU5	e1*2001/116*0450 e1*2007/46*0487	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Tiguan	1968	130	CFGC	EU5	e1*2001/116*0450 e1*2007/46*0487	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Touran	1968	125	CFJA	EU5	e1*2001/116*0211 e1*2007/46*0357	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
VW	Touran	1968	130	CFJB	EU5	e1*2001/116*0211 e1*2007/46*0357	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23R7
Audi	A3	1968	125	CBBB	EU4	e1*2001/116*0217	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23Q7
Audi	A3	1968	125	CFGB	EU5	e1*2001/116*0217	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23Q7
Audi	A3 Sportback	1968	125	CBBB	EU5	e1*2001/116*0217	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23Q7
Audi	A3 Sportback	1968	125	CFGB	EU5	e1*2001/116*0217	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23Q7
Audi	Q3	1968	130	CFGC	EU5	e1*2007/46*0591	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23Q7
Audi	Q3	1968	130	CFGC	EU5	e1*2007/46*0591	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23Q7
Audi	Q3	1968	120	CFGD	EU5	e1*2007/46*0591	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23Q7
Audi	TT Coupé	1968	125	CBBB	EU4	e1*2001/116*0369	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23Q7
Audi	TT Coupé	1968	125	CBBB	EU5	e1*2001/116*0369	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23Q7
Audi	TT Coupé	1968	125	CFGB	EU5	e1*2001/116*0369	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23Q7
SKODA	Octavia	1968	125	CEGA	EU5	e11*2001/116*0230 e11*2007/46*0012	unzulässige Abschalteneinrichtung	30.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Octavia	1968	125	CEGA	EU4	e11*2001/116*0230	unzulässige Abschalteneinrichtung	30.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Superb	1968	125	CBBB	EU4	e11*2001/116*0326	unzulässige Abschalteneinrichtung	30.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Superb	1968	125	CBBB	EU5	e11*2001/116*0326 e11*2007/46*0014	unzulässige Abschalteneinrichtung	30.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Superb	1968	125	CFGB	EU5	e11*2001/116*0326 e11*2007/46*0014	unzulässige Abschalteneinrichtung	30.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Superb	1968	125	CFGB	EU5	e11*2001/116*0326 e11*2007/46*0014	unzulässige Abschalteneinrichtung	30.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Yeti	1968	125	CEGA	EU5	e11*2007/46*0010 e11*2007/46*0034	unzulässige Abschalteneinrichtung	30.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Yeti	1968	125	CFJA	EU5	e11*2007/46*0010 e11*2007/46*0034	unzulässige Abschalteneinrichtung	30.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Yeti	1968	125	CFJA	EU5	e11*2007/46*0010 e11*2007/46*0034	unzulässige Abschalteneinrichtung	30.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
SEAT	Altea	1968	125	CEGA	EU5	e9*2001/116*0050 e9*2007/46*0012	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23S1
SEAT	Altea	1968	125	CFJA	EU5	e9*2001/116*0050 e9*2007/46*0012	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23S1
SEAT	Leon	1968	125	CEGA	EU5	e9*2001/116*0052 e9*2007/46*0013	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23S1
SEAT	Leon	1968	125	CFJA	EU5	e9*2001/116*0052 e9*2007/46*0013	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23S1
SEAT	Toledo	1968	125	CEGA	EU5	e9*2001/116*0050	unzulässige Abschalteneinrichtung	21.07.2016	23S1
SKODA	Skoda Yeti	1968	103	CBDB	EU5	e11*2007/46*0010	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Skoda Yeti	1968	81	CFHA	EU5	e11*2007/46*0010 e11*2007/46*0034	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Skoda Yeti	1968	81	CFHF	EU5	e11*2007/46*0010 e11*2007/46*0034	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Skoda Yeti	1968	103	CFHC	EU5	e11*2007/46*0010 e11*2007/46*0034	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.06.2016 durch VCA (UK)	23R6
AUDI	Audi A4	1968	130	CGLC	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.08.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	120	CGLD	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.08.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	130	CGLC	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.08.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	120	CGLD	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.08.2016	23Q7
AUDI	Audi A6	1968	125	CAHA	EU5	e1*2001/116*0254 e13*2007/46*1080	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.08.2016	23Q7
AUDI	Audi A6	1968	120	CAHB	EU5	e1*2001/116*0254 e13*2007/46*1080	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.08.2016	23Q7
AUDI	Audi A6	1968	130	CGLC	EU5	e1*2007/46*0436 e13*2007/46*1147	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.08.2016	23Q7
AUDI	Audi Q5	1968	125	CAHA	EU4	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.08.2016	23Q7
AUDI	Audi Q5	1968	120	CAHB	EU4	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	10.08.2016	23Q7
SEAT ²⁾	Ibiza	1199	55	CFWA	EU5	e9*2001/116*0067 e9*2007/46*0001	unzulässige Abschalteneinrichtung	12.08.2016	23S1
VW ²⁾	Polo	1199	55	CFWA	EU5	e1*2001/116*0510	unzulässige Abschalteneinrichtung	12.08.2016	23R7
AUDI	Audi A4	1968	105	CAGA	EU4	e1*2001/116*0430	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.09.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	105	CAGA	EU4	e1*2001/116*0430	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.09.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	105	CAGA	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.09.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	105	CAGA	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.09.2016	23Q7
AUDI	Audi Q5	1968	105	CAGA	EU5	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.09.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	100	CAGB	EU4	e1*2001/116*0430	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.09.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	100	CAGB	EU4	e1*2001/116*0430	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.09.2016	23Q7
AUDI	Audi A4	1968	100	CAGB	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.09.2016	23Q7
AUDI	Audi A5	1968	100	CAGB	EU5	e1*2001/116*0430 e13*2007/46*1084	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.09.2016	23Q7

VW	Polo	1598	66	CAYB	EU5	e11*2001/116*0510 e1*2007/46*0486	unzulässige Abschalteneinrichtung	14.12.2016	23R7
VW	Touran	1598	77	CAYC	EU5	e1*2001/116*0211 e1*2007/46*0357	unzulässige Abschalteneinrichtung	14.12.2016	23R7
AUDI	Audi Q5	1968	120	CGLA	EU5	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.12.2016	23Q7
AUDI	Audi Q5	1968	125	CGLB	EU5	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.12.2016	23Q7
AUDI	Audi Q5	1968	130	CGLC	EU5	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.12.2016	23Q7
AUDI	Audi Q5	1968	120	CGLD	EU5	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.12.2016	23Q7
SEAT	Seat Alhambra	1968	100	CFFA	EU5	e1*2007/46*0402 e1*2007/46*0435	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.12.2016	23S1
SEAT	Seat Alhambra	1968	103	CFFB	EU5	e1*2007/46*0402 e1*2007/46*0435	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.12.2016	23S1
SEAT	Seat Alhambra	1968	85	CFFE	EU5	e1*2007/46*0402 e1*2007/46*0435	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.12.2016	23S1
SEAT	Seat Alhambra	1968	125	CFGB	EU5	e1*2007/46*0402 e1*2007/46*0435	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.12.2016	23S1
SEAT	Seat Alhambra	1968	130	CFGC	EU5	e1*2007/46*0402 e1*2007/46*0435	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.12.2016	23S1
VW	Sharan	1968	100	CFFA	EU5	e1*2007/46*0401 e1*2007/46*0434	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.12.2016	23R7
VW	Sharan	1968	103	CFFB	EU5	e1*2007/46*0401 e1*2007/46*0434	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.12.2016	23R7
VW	Sharan	1968	85	CFFE	EU5	e1*2007/46*0401 e1*2007/46*0434	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.12.2016	23R7
VW	Sharan	1968	125	CFGB	EU5	e1*2007/46*0401 e1*2007/46*0434	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.12.2016	23R7
VW	Sharan	1968	130	CFGC	EU5	e1*2007/46*0401 e1*2007/46*0434	unzulässige Abschalteneinrichtung	20.12.2016	23R7
AUDI	Audi Q5	1968	125	CGLB	EU6	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	13.04.2017	23Q7
AUDI	Audi Q5	1968	130	CGLC	EU6	e1*2001/116*0473 e13*2007/46*1083	unzulässige Abschalteneinrichtung	13.04.2017	23Q7
VW	CC	1968	105	CBAC	EU6	e1*2001/116*0468	unzulässige Abschalteneinrichtung	13.04.2017	23R7
VW	CC	1968	103	CFFB	EU6	e1*2001/116*0468	unzulässige Abschalteneinrichtung	13.04.2017	23R7
VW	Passat	1968	105	CBAC	EU6	e1*2001/116*0307	unzulässige Abschalteneinrichtung	13.04.2017	23R7
VW	Passat	1968	103	CFFB	EU6	e1*2001/116*0307 e1*2007/46*0502	unzulässige Abschalteneinrichtung	13.04.2017	23R7
SEAT	Toledo	1598	66	CAYB	EU5	e11*2007/46*0251 (M1) e11*2007/46*0252 (N1)	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.05.2017 durch VCA (UK)	23S1
SEAT	Toledo	1598	77	CAYC	EU5	e11*2007/46*0251 (M1) e11*2007/46*0252 (N1)	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.05.2017 durch VCA (UK)	23S1
SKODA	Skoda Yeti	1598	77	CAYC	EU5	e11*2007/46*0010 e11*2007/46*0034	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.05.2017 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Skoda Octavia	1598	77	CAYC	EU5	e11*2001/116*0230 e11*2007/46*0012	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.05.2017 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Skoda Superb	1598	77	CAYC	EU5	e11*2001/116*0326 e11*2007/46*0014	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.05.2017 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Skoda Fabia / Roomster/ Praktik	1598	55	CAYA	EU5	e11*2001/116*0291 e11*2007/46*0013	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.05.2017 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Skoda Fabia / Roomster/ Praktik	1598	66	CAYB	EU5	e11*2001/116*0291 e11*2007/46*0013	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.05.2017 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Skoda Fabia / Roomster/ Praktik	1598	77	CAYC	EU5	e11*2001/116*0291 e11*2007/46*0013	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.05.2017 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Skoda Rapid	1598	66	CAYB	EU5	e11*2007/46*0250 e11*2007/46*0249	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.05.2017 durch VCA (UK)	23R6
SKODA	Skoda Rapid	1598	77	CAYC	EU5	e11*2007/46*0250 e11*2007/46*0249	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.05.2017 durch VCA (UK)	23R6
SKODA ²⁾	Fabia	1199	55	CFWA	EU5	e11*2001/116*0291 e11*2007/46*0013	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.05.2017 durch VCA (UK)	23R6
SKODA ²⁾	Roomster	1199	55	CFWA	EU5	e11*2001/116*0291 e11*2007/46*0013	unzulässige Abschalteneinrichtung	05.05.2017 durch VCA (UK)	23R6
1)	Für Fahrzeuge des Herstellers VW erfolgte die Feststellung der unzulässigen Abschalteneinrichtung am 14.10.2015 und für Fahrzeuge des Herstellers Audi am 11.12.2015.								
2)	Für Fahrzeuge mit Motor EA189 und Hubraum 1199 ccm ist die Rückrufaktion vorläufig gestoppt, da die Wirksamkeit der Rückrufmaßnahme überprüft wird.								